








# POT 10

<b>Bedienungsanleitung</b>	de
<b>Operating instructions</b>	en
<b>Mode d'emploi</b>	fr
<b>Manual de instrucciones</b>	es
<b>Istruzioni d'uso</b>	it
<b>Bruksanvisning</b>	sv
<b>Gebruiksaanwijzing</b>	nl
<b>Инструкция по эксплуатации</b>	ru
<b>Instrukcja obsługi</b>	pl
<b>Manual de instruções</b>	pt
<b>Brugsanvisning</b>	da
<b>Bruksanvisning</b>	no
<b>Käyttöohje</b>	fi
<b>Návod na obsluhu</b>	sk
<b>Návod k obsluze</b>	cs
<b>Lietošanas pamācība</b>	lv
<b>Instrukcija</b>	lt
<b>Kasutusjuhend</b>	et





**2****3****4**



# ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

## Teodolit POT 10

Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze.

Tento návod k obsluze ukládejte vždy u přístroje.

Jiným osobám předávejte přístroj pouze s návodem k obsluze.

**1** Čísla odkazují na obrázky. Obrázky se nacházejí na začátku návodu k obsluze.

V textu tohoto návodu k obsluze znamená "přístroj" vždy teodolit POT 10.

### Přístroj zepředu **1**

① Prostor pro akumulátor s uzavíracím šroubem

- ③ Aretace trojnožky
- ⑩ Vyznačení klopné osy
- ⑪ Pohon, vodorovný kruh, svěrací šroub a jemný pohon
- ⑫ Stavěcí šroub trojnožky
- ⑬ Trojnožka
- ⑭ Kryt laserové olovnice
- ⑮ Objektiv
- ⑯ Transportní rukojet'

### Přístroj ze zadu **2**

- ② Stavěcí šroub trojnožky
- ④ Ovládací panel s displejem
- ⑤ Zaostrovací kolečko
- ⑥ Okulár
- ⑦ Trubicová libela
- ⑧ Průzor
- ⑨ Pohon, svislý kruh, svěrací šroub a jemný pohon

## Obsah

<b>1</b>	<b>Všeobecné pokyny</b>	<b>301</b>
1.1	Signální slova a jejich význam	301
1.2	Vysvětlení piktogramů a další upozornění	301
<b>2</b>	<b>Popis</b>	<b>301</b>
2.1	Popis přístroje	301
2.2	Obsah dodávky se standardním vybavením	301
<b>3</b>	<b>Popis přístroje</b>	<b>301</b>
3.1	Všeobecné pojmy	301
3.1.1	Stavební osy	301
3.1.2	Specifické odborné pojmy	302
3.2	Poloxy dalekohledu <b>4</b> <b>3</b>	303
3.3	Pojmy a jejich popis	303
3.4	Systém měření úhlů	304
3.4.1	Princip měření	304
3.4.2	Jednoosý kompenzátor <b>5</b>	304
3.5	Ovládací panel	304
<b>4</b>	<b>Nářadí, příslušenství</b>	<b>306</b>
<b>5</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>306</b>
<b>6</b>	<b>Bezpečnostní pokyny</b>	<b>307</b>
6.1	Základní bezpečnostní pokyny	307
6.2	Nesprávné použití	307
6.3	Správné uspořádání pracoviště	308
6.4	Elektromagnetická kompatibilita	308
6.4.1	Klasifikace laseru	308

CS

6.5	Všeobecná bezpečnostní opatření .....	308
6.6	Transport .....	308
<b>7</b>	<b>Uvedení do provozu .....</b>	<b>309</b>
7.1	Nabíjení akumulátoru .....	309
7.2	Vložení akumulátoru do přístroje <b>6</b> .....	309
7.3	Inicializace svislého kruhu <b>7</b> .....	309
7.4	Kontrola funkce .....	309
7.5	Instalace přístroje .....	309
7.5.1	Instalace nad určitým bodem na zemi .....	309
7.5.2	Instalace přístroje <b>8</b> .....	310
7.5.3	Instalace nad trubky pomocí laserové olovnice <b>9</b> .....	310
<b>8</b>	<b>Obsluha .....</b>	<b>310</b>
8.1	Měření pomocí vodorovného kruhu .....	310
8.1.1	Nastavení odečítání hodnot na vodorovném kruhu na nulu .....	310
8.1.2	Změna směru při měření úhlů pomocí vodorovného kruhu .....	310
8.1.3	Nastavení zobrazení vodorovného kruhu .....	311
8.2	Měření pomocí svislého kruhu .....	311
8.2.1	Ukazatel svislého sklonu .....	311
<b>9</b>	<b>Nastavení .....</b>	<b>311</b>
9.1	Vyvolání nabídky nastavení .....	311
9.2	Nastavení akustického indikátoru úhlu na kvadrant .....	312
9.3	Jednotky úhlů .....	312
9.4	Nastavení zenitu .....	313
9.5	Zapnutí/vypnutí automatického vypnutí .....	313
9.6	Zobrazení systému měření úhlů - nastavení rozlišení .....	313
9.7	Zapnutí/vypnutí kompenzátoru .....	314
9.8	Kalibrace/seřízení svislého kruhu .....	314
9.8.1	Spuštění procesu kalibrace .....	314
<b>10</b>	<b>Kalibrace a seřízení .....</b>	<b>316</b>
10.1	Kalibrační servis Hilti .....	316
<b>11</b>	<b>Čistění a údržba .....</b>	<b>316</b>
11.1	Cištění a sušení .....	316
11.2	Skladování .....	316
11.3	Transport .....	316
<b>12</b>	<b>Odstraňování závad .....</b>	<b>316</b>
<b>13</b>	<b>Likvidace .....</b>	<b>317</b>
<b>14</b>	<b>Záruka výrobce .....</b>	<b>317</b>
<b>15</b>	<b>Upozornění FCC (platné v USA) / upozornění IC (platné v Kanadě) .....</b>	<b>318</b>
<b>16</b>	<b>Prohlášení o shodě ES (originál) .....</b>	<b>318</b>

## 1 Všeobecné pokyny

### 1.1 Signální slova a jejich význam

#### NEBEZPEČÍ

Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k úmrtí.

#### VÝSTRAHA

Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo k úmrtí.

#### POZOR

Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

#### UPOZORNĚNÍ

Pokyny k používání a ostatní užitečné informace.

### 1.2 Vysvětlení piktogramů a další upozornění

#### Symboly



Před použitím  
čtěte návod  
k obsluze



Obecné  
varování

#### Symboly třídy laseru II / class 2



Laserová  
třída 2 podle  
EN 60825-  
1:2003



Laser Class II

## 2 Popis

### 2.1 Popis přístroje

Teodolit Hilti POT 10 je určený pro měření vodorovných a svislých úhlů, měření úhlů 90°, měření sklonů v %, vyrávánání stavebních os na delší vzdálenosti (až 200 m) a pro přenášení stavebních os na více podlaží.

Přístroj je vybavený vodorovným a svislým kruhem s digitálním členěním a elektronickou libelou (jednoosý kompenzátor) pro přesné svislé úhly a měření sklonů.

### 2.2 Obsah dodávky se standardním vybavením


- 1 Teodolit
- 1 Síťový adaptér včetně kabelu pro nabíječku
- 1 Nabíječka
- 1 Akumulátor typu Li-Ion 3,8 V 5 200 mAh
- 1 Seřizovací souprava
- 1 Návod k obsluze
- 1 Kufr Hilti

CS

## 3 Popis přístroje

### 3.1 Všeobecné pojmy

#### 3.1.1 Stavební osy




Před zahájením stavby obvykle vyznačí geodetická společnost nejprve v místě stavby a v jejím okolí výškové značky a stavební osy.

U každé stavební osy se na zemi vyznačí dva konce.

Podle těchto značek se umisťují jednotlivé stavební prvky. U větších budov existuje množství stavebních os.

### 3.1.2 Specifické odborné pojmy

#### Osy přístroje




a Záhmerná osa

b Svislá osa


c Klopná osa

#### Vodorovný kruh/vodorovný úhel



Z naměřených hodnot odečtených na vodorovném kruhu  $70^\circ$  k jednomu cíli a  $40^\circ$  k druhému cíli lze vypočítat svíraný úhel  $70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$ .

## Svislý kruh/svislý úhel



Tím, že svislý kruh lze vyrovnat na  $0^\circ$  ke směru gravitace nebo  $0^\circ$  k vodorovnému směru, jsou zde úhly v podstatě určeny směrem gravitace.

### 3.2 Polohy dalekohledu 4 3

Aby bylo možné odečtené hodnoty na vodorovném kruhu správně přiřadit ke svislému úhlu, hovoříme o polohách dalekohledu. Tzn. že podle směru dalekohledu vůči ovládacímu panelu lze určit, ve které "poloze" se měřilo.

Pokud se na přístroj díváte z tohoto pohledu, označuje se tato poloha jako poloha dalekohledu 1. 4

Pokud se na přístroj díváte z tohoto pohledu, označuje se tato poloha jako poloha dalekohledu 2. 3

### 3.3 Pojmy a jejich popis

Záměrná osa	Linie procházející nitkovým křížem a středem objektivu (osa dalekohledu).
Klopná osa	Osa otáčení dalekohledu.
Svislá osa	Osa otáčení celého přístroje.
Zenit	Zenit je směr zemské přitažlivosti nahoru.
Horizont	Horizont je směr kolmý k zemské přitažlivosti – všeobecně se označuje jako horizontální (vodorovný).
Nadir	Nadir je směr zemské přitažlivosti dolů.
Svislý kruh	Jako svislý kruh se označuje kruh pro odečítání úhlů, jehož hodnoty se mění, když se dalekohled pohybuje nahoru nebo dolů.
Svislý směr	Jako svislý směr se označuje odečtená hodnota na svislém kruhu.
Svislý úhel (VÚ)	Svislý úhel je hodnota odečtená na svislém kruhu. Svislý kruh se většinou vyrovnává ve směru zemské přitažlivosti pomocí kompenzátoru, odečtením "nulové hodnoty" v zenithu.
Výškové úhly	U výškových úhlů je "nula" určena horizontem, kladné jsou směrem nahoru a záporné dolů.
Vodorovný kruh	Jako vodorovný kruh se označuje kruh pro odečítání úhlů, jehož hodnoty se mění, když se přístroj otáčí.
Vodorovný směr	Jako vodorovný směr se označuje odečtená hodnota na vodorovném kruhu.
Vodorovný úhel (HÚ)	Vodorovný úhel je dán rozdílem dvou odečtených hodnot na vodorovném kruhu, ale často se jako úhel označuje hodnota odečtená na kruhu.

Alhidáda	Alhidáda je otočná prostřední část teodolitu. Součástí této části bývají normálně ovládací panel, libely pro vyrovnání do horizontální polohy a uvnitř vodorovný kruh.
Trojnožka	Přístroj stojí na trojnožce, kterou lze upevnit např. na stativ. Trojnožka má tři dosedací body, které lze svisle nastavovat pomocí sta-věcích šroubů.
Stanice přístroje	Místo, na kterém je přístroj nainstalovaný - většinou nad vyznačeným bodem na zemi.


### 3.4 Systém měření úhlů

Odečítání hodnot pro svislé a vodorovné měření probíhá elektronicky.

#### 3.4.1 Princip měření

Přístroj určuje hodnoty, které se odečítají na kruhu.

Svírány úhel je dany rozdílem dvou hodnot odečtených na kruhu.



#### 3.4.2 Jednoosý kompenzátor 5

Pomocí elektronické libely (kompenzátoru) se upraví sklon přístroje ve směru dalekohledu.

Tím je zajistěno, že se svislé úhly a sklon vždy vztahují k vertikále, resp. horizontále.

Jednoosý kompenzátor měří s vysokou přesností sklon přístroje ve směru dalekohledu, tzn. v zámerném směru.

Tím je zaručeno, že zbytkový sklon nemá vliv na měření svislých úhlů, resp. na sklon.

### 3.5 Ovládací panel

Ovládací panel má celkem 6 tlačítek, která jsou potiskněná symboly, a displej.



Zapnutí/vypnutí přístroje.



Zapnutí/vypnutí osvětlení pozadí.



Změna směru pro měření úhlů pomocí vodorovného kruhu.



Přidržení aktuálního zobrazení vodorovného kruhu.



Nastavení aktuálního vodorovného úhlu na "0".



Přepínání zobrazení svíslého kruhu mezi stupni a procenty.



Symbol baterie pro indikaci stavu nabití.



Čím plnější je symbol baterie, tím je akumulátor nabitéjší. Když je akumulátor úplně vybitý, zmizí poslední sloupec, a tedy celý symbol baterie. Potom už není k dispozici žádná energie pro měření.

CS

V

Aktuální zobrazení svíslého kruhu

H



Aktuální zobrazení vodorovného kruhu.

R nebo L

Zobrazení aktuálního směru měření pomocí vodorovného kruhu vpravo, resp. ve směru hodinových ručiček, nebo vlevo, resp. proti směru hodinových ručiček.

## 4 Nářadí, příslušenství

### Napájení

Obrázek	Označení
	Akumulátor POA 80
	Síťový adaptér POA 81
	Nabíječka POA 82

### Stativ

Obrázek	Označení
	Stativ PUA 35

CS

## 5 Technické údaje

Technické změny vyhrazeny!

### Dalekohled

Zvětšení dalekohledu	30x
Nejkratší záměrná vzdálenost	1,5 m (4,9 ft)
Zorné pole dalekohledu	1° 30': 2,6 m / 100 m (7,9 ft / 300 ft)
Otvor objektivu	45 mm

### Kompenzátor

Typ	1 osa, kapalina
Pracovní rozsah	±3'
Přesnost	5"

### Měření úhlů

Přesnost POT 10 (DIN 18723)	5"
Systém snímání úhlů	V (inkrementální)
Systém snímání úhlů	Hz (absolutní)

<b>Laserová olovnice</b>	
Přesnost	1,5 mm na 1,5 m (1/16 na 3 ft)
Výkon	< 1 mW
Třída laseru	Class 2
<b>Displej</b>	
Typ	Segmentové zobrazení
Osvětlení	1stupňové
<b>Trubicová libela</b>	
Trubicová libela	30" / 2 mm
<b>Třída ochrany IP</b>	
Třída	IP 55
<b>Závit stativu</b>	
Závit trojnožky	5/8"
<b>Akumulátor POA 80</b>	
Typ	Lithium-iontový
Jmenovité napětí	3,8 V
Doba nabíjení	4 h
<b>Teplota</b>	
Provozní teplota	-20 ... +50 °C (-4 °F ... +122 °F)
Skladovací teplota	-30 ... +70 °C (-22 °F ... +158 °F)
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Rozměry	164 mm x 154 mm x 340 mm
Hmotnost	4,6 kg
Jednotky úhlů	DMS, GON

CS

## 6 Bezpečnostní pokyny

### 6.1 Základní bezpečnostní pokyny

Vedle technických bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení.

### 6.2 Nesprávné použití

Přístroj a jeho pomocné prostředky mohou být nebezpečné, když s nimi neodborně zachází nevyškolený personál, nebo když se nepoužívají v souladu s určeným účelem.



- a) Přístroj nikdy nepoužívejte bez dodržování příslušných instrukcí nebo bez přečtení tohoto návodu.
- b) Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
- c) Přístroj dávejte opravovat pouze do servisních středisek Hilti. Při neodborném otvírání přístroje může

## vzniknout laserové záření, které přesahuje třídu 2.

- d) Úpravy nebo změny na přístroji nejsou povoleny.
- e) Používejte pouze originální příslušenství a přídavná zařízení firmy Hilti, abyste předešli nebezpečí poranění.
- f) **Přístroj nepoužívejte ve výbušném prostředí.**
- g) K čištění používejte pouze čisté a měkké hadry. Pokud je to nutné, můžete je mírně navlhčit čistým alkoholem.
- h) **Laserové přístroje nenechávejte v dosahu dětí.**
- i) Nemiňte přístrojem proti slunci, ani jiným silným světelným zdrojům.
- j) Přístroj nepoužívejte jako nivelační přístroj.
- k) Před důležitým měřením, po pádu nebo po působení jiných mechanických tlaků přístroj přezkoušejte.

## 6.3 Správné uspořádání pracoviště

- a) Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.
- b) Je třeba přístroj chránit před tvrdými nárazy a silnými otresy.
- c) Silné kolísání teploty způsobí zamlžení objektivu. Proto by se měl přístroj před použitím bezpodmínečně nechat aklimatizovat.
- d) Přístroj by se neměl po delší dobu vystavovat prudkému slunci.
- e) Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte akumulátor. Kapalina vytékající z baterií/akumulátorů může přístroj poškodit.
- f) Po použití byste měli přístroj v suchém stavu uložit do kufru.
- g) Libely by se měly v pravidelných intervalech kontrolovat otočením a případně nechat seřídit.

## 6.4 Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli přístroj splňuje přísné požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že přístroj

- bude rušit jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel) nebo
- bude rušený silným zářením, což může vést k chybám operacím.

V těchto případech, nebo máte-li nějaké pochybnosti, provedte kontrolní měření.

## 6.4.1 Klasifikace laseru

Laserová olovnice přístroje odpovídá třídě laseru 2, podle normy IEC825-1 / EN60825-01:2008 a třídě II podle CFR 21 § 1040 (FDA). Oko je při náhodném, krátkodobém pohledu do laserového záření chráněno závircím reflexem očního víčka. Tento ochranný reflex víčka mohou však negativně ovlivnit léky, alkohol nebo drogy. Přístroje se smějí používat bez dalších ochranných opatření. Přesto se nedoporučuje dívat se přímo do světelného zdroje, tak jako do slunce. Laserový paprsek nemíňte proti osobám.

## 6.5 Všeobecná bezpečnostní opatření

- a) **Před použitím přístroj zkонтrolujte, zda není poškozený.** Pokud je poškozený, svěřte jeho opravu servisnímu středisku Hilti.
- b) **Po pádu nebo působení jiného mechanického tlaku zkonztroujte přesnost přístroje.**
- c) **Když přenášíte přístroj z chladného prostředí do teplejšího nebo naopak, nechte ho před použitím aklimatizovat.**
- d) **Při použití se stativu zajistěte, aby byl přístroj pevně našroubován a aby stativ stál spolehlivě a pevně na zemi.**
- e) **Udržujte výstupní okénko laseru čisté, abyste zabránili chyběnému měření.**
- f) **Ačkoliv je přístroj konstruován pro používání v nepříznivých podmínkách na staveniště, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými přístroji (dalekohled, brýle, fotoaparát).**
- g) **Přestože je přístroj chráněný proti vlhkosti, před uložením do transportního pouzdra jej do sucha ořete.**
- h) **Z bezpečnostních důvodů překontrolujte dříve nastavené hodnoty, resp. dřívější nastavení přístroje.**
- i) **Při vyrovávání přístroje pomocí krabicové libely se na přístroj dívejte šikmo.**
- j) **Kryt prostoru pro akumulátor pečlivě zajistěte, aby akumulátor nemohl vypadnout nebo aby nemohl vzniknout kontakt, v důsledku kterého by se přístroj mohl neúmyslně vypnout a důsledkem toho by mohlo dojít ke ztrátě údajů.**

## 6.6 Transport

Při zasílání přístroje akumulátor izolujte nebo vyjměte z přístroje. Kapalina vytékající z baterií/akumulátorů může přístroj poškodit.

Aby nedocházelo k poškozování životního prostředí, musíte se při likvidaci přístroje a akumulátoru řídit platnými místními předpisy.




V případě pochybností kontaktujte výrobce.

## 7 Uvedení do provozu

### 7.1 Nabíjení akumulátoru

Po vybalení přístroje vyjměte z pouzdra nejprve síťový adaptér, nabiječku a akumulátor.

Nechte akumulátor nabíjet cca 4 hodiny.

Obrázek	Označení
	Akumulátor POA 80
	Síťový adaptér POA 81
	Nabíječka POA 82

### 7.2 Vložení akumulátoru do přístroje **6**

Nabity akumulátor vložte do přístroje konektorem směrem do přístroje a dolů.

Pečlivě zajistěte kryt prostoru pro akumulátor.

### 7.3 Inicializace svislého kruhu **7**

Po nainstalování přístroje podle výše popsaného postupu je nutné inicializovat svislý kruh přístroje.

CS

Otačejte teleskopem pomalu okolo klopné osy (c), dokud se nezobrazí ukazatel úhlu pro svislé měření.

### 7.4 Kontrola funkce

#### UPOZORNĚNÍ

Než se začne přístroj točit okolo alhidády, zkontrolujte, zda jsou povolené svěrací šrouby.

Boční pohony pro svislý a vodorovný směr pracují jako jemné pohony, které je předem potřeba upevnit.

Nejprve na začátku a poté v pravidelných intervalech zkontrolujte funkci přístroje podle následujících kritérií:

1. Povolte svěrací šrouby.
2. Zkontrolujte hladký chod otáčením přístroje rukou opatrně doleva a doprava a pohybováním dalekohledu nahoru a dolů.
3. Upevněte boční pohon a svislý pohon a opatrně otáčejte bočním pohonem pro horizontálu a vertikálu oběma směry.
4. Otočte zaostřovací kolečko úplně doleva.
5. Podívejte se do dalekohledu a pomocí kolečka okuláru zaostřete nitkový kříž.
6. Zkontrolujte směr obou průzorů na dalekohledu, zda se shoduje se směrem nitkového kříže.
7. Zkontrolujte pevné utažení šroubů rukojeti.
8. Viz kapitola: 7.3 Inicializace svislého kruhu **7**

### 7.5 Instalace přístroje

#### 7.5.1 Instalace nad určitým bodem na zemi

Přístroj je vybavený laserovou olovnicí, kterou lze při zapnutém přístroji zapínat a vypínat tlačítkem pro osvětlení pozadí.

### 7.5.2 Instalace přístroje 8

1. Stativ postavte středem hlavy stativu přibližně nad příslušný bod na zemi.
2. Našroubujte přístroj na stativ.
3. Ručně pohybujte dvěma nohami stativu tak, aby se laserový paprsek nacházel na značce na zemi.  
**UPOZORNĚNÍ** Dbejte na to, aby hlava stativu byla přibližně vodorovně.
4. Poté zatlačte nohy stativu do země.
5. Zbývající odchylku laserového bodu od značky na zemi vyrovnejte pomocí stavěcích šroubů – laserový bod se nyní musí nacházet přesně na značce na zemi.
6. Prodloužením nohou stativu vyrovnejte bublinu v krabicové libele na trojnožce doprostřed.  
**UPOZORNĚNÍ** Provedete to prodloužením nebo zkrácením protilehlé nohy stativu proti bublině, v závislosti na tom, kterým směrem se má bublina pohnout. Je to iterativní proces a případně se musí několikrát opakovat.
7. Když je bublina krabicové libely uprostřed, nastaví se posunutím přístroje na talíři stativu laserová olovnice vystředěně na bod na zemi.
8. Poté nastavte trubicovou libelu rovnoběžně se dvěma stavěcími šrouby a nastavte bublinu doprostřed.
9. Otočte přístroj o 90° a pomocí třetího stavěcího šroubu ho nastavte doprostřed – poté přístroj znova otočte o 90° a trubicovou libelu příp. vyrovnejte pomocí stavěcích šroubů.

### 7.5.3 Instalace nad trubky pomocí laserové olovnice 9

Body na zemi jsou často vyznačené trubkami.

V tom případě mříž laserová olovnice do trubky, bez vizuálního kontaktu.

Aby byl laserový bod viditelný, položte na trubku papír, fólii nebo jiný mírně průhledný materiál.

## 8 Obsluha

### 8.1 Měření pomocí vodorovného kruhu

#### 8.1.1 Nastavení odečítání hodnot na vodorovném kruhu na nulu



Odečítání hodnot na vodorovném kruhu lze kdykoli stisknutím tlačítka **0- SET** nastavit na nulu a nastavit tak pro vodorovný kruh referenční nebo nulový bod.

#### 8.1.2 Změna směru při měření úhlů pomocí vodorovného kruhu




Směr měření lze při měření vodorovných úhlů stisknutím tlačítka **R/L** přepínat mezi vpravo (ve směru hodinových ručiček) a vlevo (proti směru hodinových ručiček).

Na ukazateli to indikuje R pro vpravo a L pro vlevo pod písmenem H.

Při zapnutí přístroje se standardně nastaví směr měření vpravo, resp. ve směru hodinových ručiček.

### 8.1.3 Nastavení zobrazení vodorovného kruhu




Odečítání hodnot na vodorovném kruhu lze stisknutím tlačítka **HOLD** přidržet, poté zaměřit nový cíl a opětovným stisknutím tlačítka odečítání hodnot znova uvolnit.

#### UPOZORNĚNÍ

Během přidržení odečítání hodnot bliká na ukazateli písmeno H a pod ním RL.

### 8.2 Měření pomocí svislého kruhu

#### 8.2.1 Ukazatel svislého sklonu



Odečítání hodnot na svislém kruhu lze přepínat mezi zobrazením ve stupních a v procentech (%).

#### UPOZORNĚNÍ

Zobrazení v procentech je aktivní pouze pro tento ukazatel.

Sklony tak lze měřit, resp. vyrovňávat v %.

Měření sklonů v % funguje pouze v rozsahu  $\pm 100\%$ , tzn.  $\pm 45^\circ$ .

Nad, resp. pod touto hranicí nejsou možná žádná měření, a ukazatel tedy zmizí.

Pro přepínání zobrazení svislého kruhu mezi stupni a procenty stiskněte tlačítko V%.

## 9 Nastavení

### 9.1 Vyvolání nabídky nastavení

Pro zobrazení nabídky nastavení musí být přístroj vypnuty.



Stiskněte současně tlačítko **Hold** a tlačítko **0-Set** a držte tato tlačítka stisknutá.

Navíc stiskněte tlačítko pro zapnutí a uvolněte ho teprve tehdy, když jsou na ukazateli vidět všechny segmenty. Jakmile zazní čtyřikrát pípnutí, obě tlačítka **Hold** a **0-Set** uvolněte.

Přístroj se pak nachází v režimu, ve kterém lze provádět nastavení.


Pro přechod mezi různými nastaveními stiskněte tlačítko **Hold**.

Pro přechod mezi jednotlivými parametry jednoho nastavení stiskněte tlačítko **0-Set**.

Pro potvrzení provedených nastavení a opuštění režimu nastavení stiskněte tlačítko **V%**.

Přístroj se pak nachází v normálním provozním režimu, ve kterém lze provádět měření.


## 9.2 Nastavení akustického indikátoru úhlu na kvadrant



Akustický indikátor úhlu na kvadrant, resp. každých 90°/100 gon

Indikátor	ZAP Ukazatel 90 bEEP
	VYP Ukazatel NO bEEP

## 9.3 Jednotky úhlů



Změna jednotek úhlů pro hodnoty odečítané na kruhu


Stupně (dms)

Ukazatel 360° ′ ″

Gon

Ukazatel 400 G

#### 9.4 Nastavení zenitu



Nastavení zenitu, resp. referenční polohy pro odečítání hodnoty na svíslém kruhu

Zenit

při 0° (nahore)

Ukazatel ZEN==0

při 90° (vzadu)

Ukazatel ZEN==90

#### 9.5 Zapnutí/vypnutí automatického vypnutí



CS

Zapnutí, resp. vypnutí automatického vypnutí přístroje

Možná nastavení

Vyp

Ukazatel NO OFF

Automatické vypnutí po 30 min

Ukazatel 30 OFF

#### 9.6 Zobrazení systému měření úhlů - nastavení rozlišení



Nastavení přesnosti zobrazení

Možná nastavení

1"

Ukazatel dSP 1

5"

Ukazatel dSP 5

10"

Ukazatel dSP 10

## 9.7 Zapnutí/vypnutí kompenzátoru



Zapnutí, resp. vypnutí kompenzátoru

Možná nastavení

Zap

Ukazatel TILT ON

Vyp

Ukazatel TILT OFF

## 9.8 Kalibrace/seřízení svislého kruhu


Přístroj je při expedici z výroby správně nastavený.

Na základě kolísání teploty, pohybů při přepravě a stárnutí je možné, že se nastavené hodnoty přístroje časem změní. Proto je přístroj vybavený funkcí pro kontrolu nastavených hodnot a případnou opravu pomocí kalibrace v terénu.

Za tímto účelem se přístroj nainstaluje pomocí kvalitního stativu a použije se dobré viditelný, přesně identifikovatelný cíl v rozmezí  $\pm 3$  stupňů vůči horizontále ve vzdálenosti cca 70–120 m.

### 9.8.1 Spuštění procesu kalibrace

Pro spuštění kalibrace musí být přístroj zapnutý.



1. Držte stisknuté tlačítko **R/L** a tlačítko **Hold** a poté stiskněte tlačítko **ZAP/VYP**.
2. Počkejte, dokud se nezobrazí všechny znaky na displeji, a poté uvolněte nejprve tlačítka **R/L** a **Hold**.




- Přesně zaměřte zvolený cíl.



- Počkejte, dokud se zobrazení úhlu V již nebude hýbat.
- Poté stiskněte tlačítka **0-SET**, abyste provedli měření úhlu v poloze 1.  
Zároveň se zobrazí výzva k měření v poloze 2.



- Nyní přejděte do polohy 2 a zaměřte zvolený cíl v poloze 2.



- Stiskněte tlačítko **0-SET**, abyste provedli měření úhlu v poloze 2.  
Po druhém měření se vypočítá oprava pro svislý kruh a uloží se do interní paměti. Zobrazí se aktuální úhel.
- Pro jistotu ještě jednou změřte cíl v obou polohách.

**UPOZORNĚNÍ** Svislý kruh je správně korigovaný, pokud součet obou úhlů V (poloha 1 + poloha 2) je 360°.

## 10 Kalibrace a seřízení

### 10.1 Kalibrační servis Hilti

Aby bylo možno zajistit spolehlivost podle požadavků norem a zákonů, doporučujeme přístroj nechávat pravidelně kontrolovat v kalibračním servisu Hilti.

Kalibrační servis Hilti je vám k dispozici stále; doporučujeme ale servis provádět minimálně jednou za rok.

V rámci kalibračního servisu Hilti se vydává potvrzení, že specifikace zkoušeného přístroje ke dni kontroly odpovídají technickým údajům v návodu k obsluze.

V případě odchylek od údajů výrobce se použité měřicí přístroje znova seřídí.

Po rektifikaci a kontrole se na přístroj umístí kalibrační štítek a formou certifikátu o kalibraci se potvrdí, že přístroj pracuje v rámci tolerancí uvedených výrobcem.

Kalibrační certifikáty jsou nutné pro podniky, které jsou certifikovány podle normy ISO 900X. Nejbližší zastoupení Hilti vám ochotně poskytne další informace.

## 11 Čistění a údržba

### UPOZORNĚNÍ

Poškozené díly nechte vyměnit v servisu firmy Hilti.

### 11.1 Čistění a sušení

Ze skla vyfoukejte prach.

### POZOR

Nedotýkejte se skla prsty.

Přístroj čistěte pouze čistým, měkkým hadrem. V případě potřeby ho navlhčete čistým alkoholem nebo vodou.

### POZOR

Nepoužívejte jiné kapaliny, než alkohol a vodu. Mohly by poškodit plastové díly.

### UPOZORNĚNÍ

Poškozené díly nechte vyměnit.

### 11.2 Skladování

### UPOZORNĚNÍ

Přístroj neskladujte ve vlhkém stavu. Před uložením a skladováním ho nechte oschnout.

### UPOZORNĚNÍ

Před skladováním přístroj, přepravní pouzdro a příslušenství vždy očistěte.

### UPOZORNĚNÍ

Před používáním po delším skladování nebo po přepravě zkontrolujte přesnost přístroje kontrolním měřením.

### POZOR

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte akumulátor. Kapalina vytéká z baterií/akumulátorů může přístroj poškodit.

### UPOZORNĚNÍ

Při skladování vybavení dbejte na stanovené teplotní meze, obzvláště v zimě a v létě, zejména pokud máte vybavení uložené ve vnitřním prostoru vozidla (-30 °C až +70 °C (-22 °F až +158 °F)).

### 11.3 Transport

### POZOR

Při zasílání přístroje akumulátor izolujte nebo vyjměte z přístroje. Kapalina vytéká z baterií/akumulátorů může přístroj poškodit.

Pro přepravu nebo zasílání vybavení používejte přepravní karton Hilti nebo obal s obdobnou jakostí.

## 12 Odstraňování závod

Porucha	Možná příčina	Náprava
Přístroj nelze zapnout.	Není přívod elektrického proudu.	Předepsaným způsobem nabijte akumulátor.
E01	Chyba výpočtu, pokud se při zaměřování ukazatel naměřené hodnoty neustále mění.	Nutná oprava.
TOO FAST	Teleskop se pro svislý snímač otáčí příliš rychle.	Otačejte pomaleji.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud nelze chyby odstranit pomocí uvedených opatření, je nutné poslat přístroj do servisního střediska Hilti.

## 13 Likvidace

### VÝSTRAHA

Při nevhodné likvidaci vybavení může dojít k následujícím jevům:

Při spalování dílů z plastu vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob.

Baterie mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat a tím způsobit otravu, popálení, poleptání kyselinami nebo znečistit životní prostředí.

Lehkovážnou likvidací umožňujete nepovolaným osobám používat vybavení nesprávným způsobem. Přitom můžete sobě a dalším osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.

Chcete-li přístroj sami odevzdat ve třídírné materiálů: Pokud je to možné bez speciálního nástroje, přístroj rozmontujte.



Přístroje Hilti jsou vyrobeny převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich rádné roztržení. V mnoha zemích je firma Hilti již zařízena na recyklování vyslužilých výrobků. Ptejte se zákaznického servisního oddělení Hilti nebo svého obchodního zástupce.

### Jednotlivé díly roztržďte následovně:

Konstrukční díl/skupina	Hlavní materiál	Recyklace
Kryt	Plast	Recyklace plastů, kovový odpad
Spínač	Plast	Recyklace plastů
Šrouby, drobné díly	Ocel, hliník, magnety	Kovový odpad
Elektronika	Různé	Stará elektronika
Baterie/akumulátory	Alkalické manganové baterie	Národní předpisy
Transportní pouzdro	Syntetická tkanina	Recyklace plastů



Jen pro státy EU

Elektronické měřicí přístroje nevyhazujte do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a podle odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická zařízení a akumulátory musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.



Akumulátory likvidujte v souladu s národními předpisy. Pomozte chránit životní prostředí.

CS

## 14 Záruka výrobce

V případě otázek k záručním podmírkám se prosím obraťte na místního partnera HILTI.

## 15 Upozornění FCC (platné v USA) / upozornění IC (platné v Kanadě)

### POZOR

Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že splňuje mezní hodnoty stanovené pro digitální přístroje třídy B ve smyslu části 15 směrnic FCC. Tyto mezní hodnoty stanovují dostatečnou ochranu před rušivým vyzařováním při instalaci v obytných oblastech. Přístroje tohoto druhu vytvářejí a používají rádiové frekvence a mohou je také vyzařovat. Mohou proto v případě, že nejsou instalovány a používány podle návodů, způsobovat rušení rozhlasu.

Nicméně nemůže být zaručeno, že se při určité instalaci nemohou vyskytnout žádná rušení. Pokud by tento přístroj způsoboval rušení rádia a televize, což lze zjistit jeho

vypnutím a opětovným zapnutím, doporučuje se uživateli zkoušet odstranit rušení pomocí následujících opatření:

Změňte orientaci nebo místo přijímací antény.

Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.

Poraďte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým a televizním technikem.

### UPOZORNĚNÍ

Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti, mohou mít za následek ztrátu uživatelského oprávnění k používání přístroje.

## 16 Prohlášení o shodě ES (originál)

Označení:	Teodolit
Typové označení:	POT 10
Generace:	01
Rok výroby:	2010

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi a normami: do 19. dubna 2016: 2004/108/ES, od 20. dubna 2016: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2006/66/EG, EN ISO 12100.

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan**

**Paolo Luccini**  
Head of BA Quality and Process Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
06/2015

**Edward Przybylowicz**  
Head of BU Measuring Systems  
BU Measuring Systems  
06/2015

### Technická dokumentace u:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kaufering  
Deutschland

## Index

<b>A</b>	
<b>Akumulátor</b>	
vložení do přístroje . . . . .	300, 309
Akumulátor POA 80 . . . . .	301, 306, 309
<b>Automatické vypnutí</b>	
zapnutí, vypnutí . . . . .	300, 313
<b>E</b>	
E01 . . . . .	316
<b>I</b>	
<b>Indikace sklonu</b>	
svíslý . . . . .	300, 311
Indikátor úhlu . . . . .	300, 312
<b>J</b>	
Jednoosý kompenzátor . . . . .	299, 304
Jednotky úhlů . . . . .	300, 312
<b>K</b>	
<b>Kalibrace</b> . . . . .	300, 314
seřízení . . . . .	300, 314
Kalibrační servis . . . . .	300, 316
<b>Kompenzátor</b>	
zapnutí, vypnutí . . . . .	300, 314
Kontrola funkce . . . . .	300, 309

<b>M</b>	<b>S</b>
<b>měření úhlů</b>	<b>Seřízení</b>
vodorovný kruh . . . . .	kalibrace . . . . . 300, 314
<b>N</b>	Seřizovací souprava . . . . . 301
Nabídka nastavení . . . . .	Sítový adaptér POA 81 . . . . . 301, 306, 309
Nabíječka POA 82 . . . . .	Stativ PUA 35 . . . . . 306
<b>O</b>	Stavební osy . . . . . 299, 301
Odečítání hodnot na vodorovném kruhu . . . . .	Systém měření úhlů . . . . . 299-300, 304, 313
Ovládací panel . . . . .	
<b>P</b>	<b>T</b>
Polohy dalekohledu . . . . .	TOO FAST . . . . . 316
Princip měření . . . . .	
<b>Přístroj</b>	<b>V</b>
instalace . . . . .	<b>vodorovný kruh</b>
	měření úhlů . . . . . 300, 310
	<b>Z</b>
	Zenit . . . . . 300, 313
	Zobrazení vodorovného kruhu . . . . . 300, 311



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan  
Pos. 1 | 20150924



429201