






Οδηγίες χρήσεως	el
Használati utasítás	hu
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Instrucțiuni de utilizare	ro
Kullanma Talimatı	tr
دليل الاستعمال	ar
Інструкція з експлуатації	uk
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
操作 説 明 書	zh
操作说明书	cn





2**3****4**



ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU

Teodolit POT 10

Prije stavljanja uređaja u pogon obavezno
procitajte upute za uporabu.

Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini
uredaja.

Uredaj posuđujte drugim osobama samo za-
jedno s uputama za rad.

1 Brojevi se odnose na odgovarajuće slike. Slike će se
pronaći na početku uputa za uporabu.

U tekstu ove upute za uporabu riječ <<uredaj>> uvijek
označava teodolit POT 10.

Kućište sprjeda 1

① Pretinac za baterije s zapornim vijkom

- ③ Blokada tronošca
- ⑩ Oznaka nagibne osi
- ⑪ Pogon horizontalnog kruga zateznog vijka i fini pogon
- ⑫ Podnožni vijak tronošca
- ⑬ Tronožac
- ⑭ Kućište laserskog viska
- ⑮ Objektiv
- ⑯ Ručica za nošenje

Kućište straga 2

- ② Podnožni vijak tronošca
- ④ Upravljačko polje s prikazom
- ⑤ Prsten za fokusiranje
- ⑥ Okular
- ⑦ Cijevna libela
- ⑧ Dijopter
- ⑨ Pogon vertikalnog kruga zateznog vijka i fini pogon

Kazalo

1	Opće upute	46
1.1	Pokazatelji opasnosti i njihovo značenje	46
1.2	Objašnjenje piktograma i ostali naputci	46
2	Opis	46
2.1	Opis uređaja	46
2.2	Opseg isporuke standardne opreme	46
3	Opis uređaja	46
3.1	Opći pojmovi	46
3.1.1	Građevne linije	46
3.1.2	Stručni pojmovi	47
3.2	Položaji durbina 4 3	48
3.3	Pojmovi i njihov opis	48
3.4	Sustav za mjerjenje kutova	49
3.4.1	Načelo mjerjenja	49
3.4.2	Jednoosovinski kompenzator 5	49
3.5	Upravljačko polje	49
4	Uređaji, pribor	51
5	Tehnički podatci	51
6	Sigurnosne napomene	52
6.1	Osnovne sigurnosne napomene	52
6.2	Nenamjenska uporaba	52
6.3	Stručno opremanje radnih mesta	53
6.4	Elektromagnetska podnošljivost	53
6.4.1	Klasifikacija lasera	53

6.5	Opće sigurnosne mjere	53
6.6	Transport	53
7	Stavljanje u pogon	53
7.1	Punjjenje akumulatora	53
7.2	Umetnje baterije 6	54
7.3	Inicijaliziranje vertikalnog kruga 7	54
7.4	Provjera funkcije	54
7.5	Postavljanje uređaja	54
7.5.1	Postavljanje iznad točke na tlu	54
7.5.2	Postavljanje uređaja 8	54
7.5.3	Postavljanje na cijev s laserskim vijskom 9	55
8	Upravljanje	55
8.1	Mjerenja horizontalnog kruga	55
8.1.1	Postavljanje očitanja horizontalnog kruga na nulu	55
8.1.2	Promjena smjera mjerjenje kuta horizontalni krug	55
8.1.3	Postavljanje prikaza horizontalnog kruga	56
8.2	Mjerenja vertikalnog kruga	56
8.2.1	Vertikalni prikaz nagiba	56
9	Postavke	56
9.1	Pozivanje izbornika za podešavanje	56
9.2	Podešavanje akustičkog indikatora kuta po kvadrantu	57
9.3	Jedinice za kut	57
9.4	Podešavanje zenita	58
9.5	Uključivanje / isključivanje automatsko isključivanje	58
9.6	Podešavanje rezolucija prikaz sustava za mjerjenje kutova	58
9.7	Uključivanje / isključivanje kompenzatora	59
9.8	Kalibriranje / baždarenje za vertikalni krug	59
9.8.1	Započinjanje postupka kalibriranja	59
10	Kalibriranje i fino pomicanje	61
10.1	Kalibracijski servis Hilti	61
11	Čišćenje i održavanje	61
11.1	Čišćenje i sušenje	61
11.2	Skladištenje	61
11.3	Transportiranje	61
12	Traženje kvara	61
13	Zbrinjavanje otpada	62
14	Jamstvo proizvođača za uređaje	62
15	FCC-napomena (važeće za SAD) / IC-napomena (važeće za Kanadu)	62
16	EZ izjava o sukladnosti (original)	63

1 Opće upute

1.1 Pokazatelji opasnosti i njihovo značenje

OPASNOST

Znači neposrednu opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili smrt.

UPOZORENJE

Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tešku tjelesnu ozljedu ili smrt.

OPREZ

Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati laganu tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu.

NAPOMENA

Ova riječ skreće pozornost na napomene o primjeni i drugie korisne informacije.

1.2 Objašnjenje piktograma i ostali naputci

Simboli



Prije uporabe
pročitajte
uputu za
uporabu



Upozorenje
na opću
opasnost

Simboli klase lasera II / class 2



Klasa
lasera 2
prema



Laser Class II

EN 60825-1:2003

2 Opis

2.1 Opis uređaja

Hilti teodolit POT 10 namijenjen je za horizontalna i vertikalna mjerjenja kutova, za mjerjenje kutova od 90° , za mjerjenje nagiba u %, za poravnanje građevnih linija na većim udaljenostima (do 200 m) te za prijenos građevnih linija na više katova.

Uredaj posjeduje horizontalni i vertikalni krug s dijagonalnom raspodjelom kruga te elektroničkom libelom (1-osni kompenzator) za točan vertikalni kut i mjerjenja nagiba.


2.2 Opseg isporuke standardne opreme

- 1 Teodolit
- 1 Mrežni dio uključujući i kabel za punjenje za punjač
- 1 Punjač
- 1 Baterija tip litij-ion 3.8 V 5200 mAh
- 1 Komplet za fino pomicanje
- 1 Uputa za uporabu
- 1 Kovčeg Hilti

3 Opis uređaja

3.1 Opći pojmovi

3.1.1 Građevne linije




Tvrta za mjerjenje općenito prije početka radova označava u i oko područja gradnje visinske oznake i građevne linije. Za svaku građevnu liniju označavaju se po dva kraja na tlu.

Polazeći od ovih oznaka postavljaju se pojedini građevni elementi. Kod velikih zgrada postoji veliki broj građevnih linija.

3.1.2 Stručni pojmovi


Osi uređaja



A	Ciljna os
B	Vertikalna os
C	Nagibna os


hr

Horizontalni krug / horizontalni kut



Od izmjerjenih horizontalnih očitanja krugova s 70° prema jednom cilju i s 40° prema drugom cilju može se izračunati zatvoreni kut $70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$.

Vertikalni krug / vertikalni kut



hr

Time što se vertikalni krug može usmjeriti s 0° prema smjeru gravitacije ili s 0° prema horizontalnom smjeru, kvazi kutove ovde određuje smjer gravitacije.

3.2 Položaji durbina 4 3

Kako bi se horizontalna očitanja kruga pravilno mogla rasporediti uz vertikalni kut, govorimo o položajima durbina, t.j. može se rasporediti ovisno o smjeru durbina prema upravljačkom polju, u kojem je "položaj" izmijeren.

Ako se uređaj može vidjeti u ovom prikazu, ovaj položaj se označava kao položaj durbina 1. 4

Ako se uređaj može vidjeti u ovom prikazu, ovaj položaj se označava kao položaj durbina 2. 3

3.3 Pojmovi i njihov opis

Ciljna os	Linija kroz nitni križ i središte objektiva (osovina durbina).
Nagibna os	Osovina oko koje se okreće durbin.
Vertikalna os	Osovina oko koje se okreće cijeli uređaj.
Zenit	Zenit je smjer sile teže prema gore.
Horizont	Horizont je smjer okomito prema sili teže – općenito se označava horizontalno.
Nadir	Nadir je smjer sile teže prema dolje.
Vertikalni krug	Vertikalnim krugom se označava kut kruga čije vrijednosti se mijenjaju kada se durbin pomiče prema gore ili prema dolje.
Vertikalni pravac	Vertikalnim pravcem se označava očitanje na vertikalnom krugu.
Vertikalni kut (V)	Vertikalni kut sastoji se iz očitanja na vertikalnom krugu. Vertikalni krug se najčešće usmjerava pomoću kompenzatora u smjeru sile teže, s "nultim očitanjem" na zenitu.
Visinski kut	Visinski kutovi odnose se s 'nula' prema horizontu te se broje pozitivno prema gore i negativno prema dolje.
Horizontalni krug	Horizontalnim krugom se označava kut kruga čije vrijednosti se mijenjaju kada se uređaj okreće.
Horizontalni pravac	Horizontalnim pravcem se označava očitanje na horizontalnom krugu.
Horizontalni kut (Hz)	Horizontalni kut sastoji se od razlike između dva očitanja na horizontalnom krugu, ali češće se označava očitanje kruga kao i kut.

Alhidada	Alhidada je okretni središnji dio teodolita. Ovaj dio sadrži upravljačko polje, libele za horizontiranje te u unutrašnjosti horizontalni krug.
Tronožac	Uredaj stoji na tronošcu koji je primjerice pričvršćen na stativ. Tronožac ima tri osline točke koje se vijcima za podešavanje mogu vertikalno fino pomicati.
Totalna stanica	Mjesto na kojem je uređaj postavljen - najčešće na označenoj točci na tlu.

3.4 Sustav za mjerjenje kutova


hr

Očitanja kruga za vertikalno i horizontalno dobivaju se elektroničkim očitanjima kruga.

3.4.1 Načelo mjerjenja

Uredaj određuje očitanje kruga.

Obuhvaćeni kut dobiva se iz razlike dvaju očitanja krugova.



3.4.2 Jednoosovinski kompenzator 5

Pomoću elektroničke libele (kompenzatora) se korigira nagib uređaja u smjeru durbina.

Time se jamči da se vertikalni kut i nagibi uvijek odnose na vertikalu odn. horizontalu.

Jednoosovinski kompenzator mjeri s visokom preciznošću nagib uređaja u smjeru durbina, t.j. u smjeru cilja.

Time se jamči da utjecaj preostalog nagiba nema utjecaj na mjerjenje vertikalnog kuta odn. nagiba.

3.5 Upravljačko polje

Na upravljačkom polju nalazi se ukupno 6 gumbiju označenih simbolima te prikaz.



hr

Uredaj UKLJ / ISKLJ.



Osvjetljenje pozadine uklj / isklj.



Promjena smjera za mjerjenje kuta horizontalnog kruga.



Zaustavljanje aktualnog prikaza horizontalnog kruga.



Postavite aktualni horizontalni kut na „0“.



Promjena prikaza vertikalnog kruga između stupnjeva i %.



Simbol baterije za prikaz stanja napunjenoosti.



Što je simbol baterije puniji, toliko je bolje stanje napunjenoosti. Kada je baterija gotovo u potpunosti prazna, s posljednjim stupcem nestaje i čitav simbol baterije. U tom slučaju više nema dovoljno energije za mjerjenja.

V

Aktualni prikaz vertikalnog kruga

h

Aktualni prikaz horizontalnog kruga.




R ili L

Prikaz aktualnog smjera mjerjenja horizontalnog smjera desno odn. u smjeru kazaljke na satu ili lijevo odn. u suprotnom smjeru kazaljke na satu.

4 Uređaji, pribor

hr

Opskrba strujom

Ilustracije	Oznaka
	Baterija POA 80
	Mrežni dio POA 81
	Punjač POA 82

Stativ

Ilustracije	Oznaka
	Stativ PUA 35

5 Tehnički podatci

Tehničke izmjene pridržane!

Durbin

Durbin povećanje	30x
Najkraća ciljana udaljenost	1.5 m (4.9 ft)
Vidno polje durbina	1° 30': 2.6 m / 100 m (7.9 ft / 300 ft)
Otvor objektiva	45 mm

Kompenzator

Tip	1 osovina, tekućina
Radno područje	±3'
Točnost	5"

Mjerjenje kuta

POT 10 točnost (DIN 18723)	5"
Sustav obuhvaćanja kuta	V (inkrementalno)
Sustav obuhvaćanja kuta	Hz (apsolutno)

Laserski visak

Točnost	1.5 mm na 1.5 m (1/16 na 3 ft)
Snaga	< 1 mW
Klasa lasera	Class 2

Prikaz

Tip	Segmentni prikaz
Osvijetljenje	1-stupanjsko

hr

Cijevna libela

Cijevna libela	30" / 2mm
----------------	-----------

IP klasa zaštite

Klasa	IP 55
-------	-------

Navoj stativa

Navoj tronošca	5/8"
----------------	------

Baterija POA 80

Tip	Li-ion
Nazivni napon	3,8 V
Vrijeme punjenja	4 h

Temperatura

Radna temperatura	-20 ... +50 °C (-4°F ... +122°F)
Temperatura skladištenja	-30 ... +70 °C (-22°F ... +158°F)

Masa i težina

Dimenzije	164 mm x 154 mm x 340 mm
Težina	4,6 kg

Jedinice za kut

DMS, GON

6 Sigurnosne napomene**6.1 Osnovne sigurnosne napomene**

Osim sigurnosno-tehničkih uputa u pojedinim poglavljima ove upute za rad valja uvijek strogo slijediti sljedeće odredbe.

6.2 Nenamjenska uporaba

Uredaj i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasni ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.



- a) Uredaj nikada ne koristite a da prethodno niste dobili ili dobro pročitali odgovarajuće upute.

- b) Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakovе uputa i upozorenja.
- c) Popravak uređaja vršite samo u Hiltijevim servisima. Kod nestručnog otvaranja uređaja može doći do laserskog zračenja koje prekoračuje klasu 2.
- d) Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.
- e) Kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, valja rabiti samo originalni Hilti pribor i dodatne uređaje.
- f) Uredaj ne upotrebljavajte u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozije.
- g) Za čišćenje koristite samo čiste i meke krpe. Ukoliko je potrebno, navlažite ih čistim alkoholom.
- h) Djecu držite dalje od laserskih uređaja.
- i) Uredaj ne usmjeravajte prema suncu ili drugim jakim izvorima svjetlosti.
- j) Uredaj ne upotrebljavajte kao niveler.

- k) Provjerite uređaj prije važnih mjerena, nakon pada ili kod drugih mehaničkih utjecaja.

6.3 Stručno opremanje radnih mjesta

- a) Poštuju lokalne propise o sprječavanju nezgoda.
- b) Treba izbjegavati grube udarce i jako potresanje uređaja.
- c) Jake temperaturne oscilacije uzrokuju orušavanje objektiva. Stoga biste prije uporabe uređaj svakako trebali aklimatizirati.
- d) Uredaj ne izlažite duže vrijeme žarkom sunca.
- e) Izvadite baterije iz uređaja ako ga ne namjeravate koristiti duže vrijeme. Baterije/akumulatorski paketi koje cure mogu oštetiti uređaj.
- f) Nakon uporabe biste uređaj trebali čuvati u kovčegu u suhom stanju.
- g) U redovitim vremenskim intervalima treba dodatno provjeriti položaj libela te ih po potrebi i dodatno namjestiti.

6.4 Elektromagnetska podnošljivost

Iako uređaj ispunjava stroge odredbe relevantnih smjernica, Hilti ne može u potpunosti isključiti slijedeće mogućnosti

- da će ometati rad drugih uređaja (npr. naprave za navigaciju zrakoplova) ili
- da će tako zračenje ometati njegov rad, čime se mogu prouzročiti kriva mjerena.

U ovakvim slučajevima ili zbog drugih nesigurnosti valja provesti kontrolna mjerena.

6.4.1 Klasifikacija lasera

Laserski visak uređaja odgovara klasi lasera 2 s temeljem na normi IEC825-1 / EN60825-01:2008 i klasi II s temeljem na CFR 21 § 1040 (FDA). Oko se pri nehotičnom, kratkotrajnom pogledu u laserski snop štiti refleksnim zatvaranjem očnog kapka. Na ovo refleksno zatvaranje očnog kapka mogu međutim utjecati lijekovi, alkohol ili droge. Ovi uređaji se smiju upotrebljavati bez dodatnih

zaštitnih mjera. Unatoč tome kao i kod sunca ne bi trebalo gledati neposredno u izvor svjetlosti. Laserski snop ne smije usmjeravati prema drugim osobama.

6.5 Opće sigurnosne mjere

- a) Prije uporabe provjerite je li uređaj eventualno oštećen. Ako je, odnesite ga na popravak u Hiltitjev servis.
- b) Nakon pada ili drugih mehaničkih utjecaja morate provjeriti točnost uređaja.
- c) Ako uređaj iz velike hladnoće prenose u toplige okruženje ili obratno, trebali biste pustiti da se prije uporabe aklimatizira.
- d) Kod korištenja uređaja sa stativima se uvjerite da je uređaj čvrsto privjen i da stativ čvrsto stoji na tlu.
- e) Kako biste izbjegli nepravilna mjerena, izlazni prozor laserskog snopa morate držati čistim.
- f) Iako je uređaj projektiran za teške uvjete uporabe na gradilištima, trebali biste njime brižljivo rukovati kao i s drugim optičkim i električnim uređajima (dalekozor, naočale, fotografski uređaj).
- g) Iako je uređaj zaštićen protiv prodiranja vlage, trebali biste ga obrisati prije spremanja u transportnu kutiju.
- h) Zbog sigurnosti provjerite vrijednosti koje ste prethodno podešili i prethodne postavke.
- i) Kod poravnavanja uređaja s doznom libelom gledajte koso na uređaj.
- j) Oprezno zatvorite pretinac za baterije kako baterija ne bi ispalila ili kako ne bi nastao kontakt čime bi se uređaj nenamjerno mogao isključiti a što bi moglo uzrokovati gubitak podataka.

hr

6.6 Transport

Prije otpreme uređaja baterije valja izolirati ili izvaditi iz uređaja. Baterije/akumulatorski paketi koje cure mogu oštetići uređaj.

Kako biste izbjegli onečišćenje okoliša, uređaj i baterije zbrinjavajte u skladu s važećim smjernicama, specifičnim za Vašu državu.



U slučaju dvojbe posavjetujte se s proizvođačem.

7 Stavljanje u pogon

7.1 Punjenje akumulatora

Nakon što ste raspakirali uređaj, prvo izvadite transformator, stanicu za punjenje i bateriju iz spremnika.

Bateriju punite oko 4 sata.

Ilustracije	Oznaka
	Baterija POA 80
	Mrežni dio POA 81
	Punjač POA 82

hr

7.2 Umetnje baterije

U uređaj umetnute napunjenu bateriju s utikačem baterije okrenutim prema uređaju i prema dolje. Oprezno zatvorite pretinac za baterije.

7.3 Inicijaliziranje vertikalnog kruga

Nakon postavljanja uređaja sukladno prethodno opisanom postupku treba inicijalizirati vertikalni krug uređaja.

Polako okrenite teleskop oko nagibne osi (c), dok se ne pojavi prikaz kuta za vertikalno mjerjenje.

7.4 Provjera funkcije

NAPOMENA

Molimo pazite da otpustite stezne vijke prije nego što uređaj okrećete oko alhidade.

Bočni pogonski kotačići za horizontalno i vertikalno pomicanje rade kao fini pogoni koji se prethodno trebaju stegnuti. Na početku prvo provjerite funkcionalnost uređaja te u redovitim vremenskim intervalima pomoću slijedećih kriterija:

1. Otpustite stezne vijke.
2. Rukom oprezno okrenite uređaj uljevo i udesno te pomaknite durbin prema gore i prema dolje radi provjere finog hoda.
3. Stegnite bočni i vertikalni pogonski kotačić te oprezno okrećite bočne pogonske kotačice za horizontalno i vertikalno pomicanje u oba smjera.
4. Okrenite prsten za fokusiranje sasvim uljevo.
5. Gledajte kroz durbin i izoštrite pomoću okulara nitni križić.
6. Vježbom provjerite podudaranje smjera obaju dioptera na durbinu sa smjerom nitnog križića.
7. Provjerite čvrsti dosjed vijaka rukohvata.
8. Pogledajte poglavje: 7.3 Inicijaliziranje vertikalnog kruga 

7.5 Postavljanje uređaja

7.5.1 Postavljanje iznad točke na tlu

Uredaj ima laserski visak koji se kod uključenog uređaja može uključiti i isključiti tipkom za osvjetljenje pozadine.

7.5.2 Postavljanje uređaja

1. Stativ sa središtem glave stativa postavite ugrubo iznad točke na tlu.
 2. Privijte uređaj na stativ.
 3. Dvije noge stativa rukom pomičite tako, da se laserska zraka nalazi na oznaci na tlu.
- NAPOMENA** Pritom treba paziti da glava stativa stoji ugrubo vodoravno.
4. Zatim noge stativa treba staviti na pod.
 5. Preostalo odstupanje od laserske točke prema oznaci na tlu otklonite podnožnim vijcima – laserska točka se sada mora nalaziti točno na oznaci na tlu.

- Producenjem nogu stativa pomaknite doznu libelu na tronošcu u sredinu.
- NAPOMENA** To se dešava tako da se noga stativa koja se nalazi nasuprot mjeđuriću produžava ili skraćuje, ovisno o tome u kom se smjeru mjeđurić treba pomicati. To je iterativni proces i eventualno ga treba ponoviti nekoliko puta.
- Kada mjeđurić dozne libele stoji u sredini, pomicanjem uređaja na tanjuriću stativa se laserski visak postavlja točno po sredini na točku na tlu.
- Zatim treba cijevnu libelu postaviti paralelno prema dva podnožna vijka a mjeđurić dovesti u sredinu
- Uređaj okrenite za 90° te ga pomoću trećeg podnožnog vijka doveđete u sredinu – zatim uređaj još jednom okrenite za 90° te po potrebi cijevnu libelu namjestite podnožnim vijcima.

7.5.3 Postavljanje na cijev s laserskim vijskom 9

Često su točke na tlu označene cijevima.

U tom slučaju laserski visak cilja u cijev, bez vizualnog kontakta.


Stavite papir, foliju ili neki drugi slabo proziran materijal na cijev, kako biste lasersku točku učinili vidljivom.

hr

8 Upravljanje


8.1 Mjerenja horizontalnog kruga

8.1.1 Postavljanje očitanja horizontalnog kruga na nulu



Očitanje horizontalnog kruga može se u svakom trenutku postaviti na nulu pritiskom na tipku **0-SET** te tako postaviti referentnu ili nultu točku za horizontalni krug.

8.1.2 Promjena smjera mjerenje kuta horizontalni krug



Smjer mjerenja za horizontalno mjerjenje kuta može se mijenjati pritiskom na tipku **R/L** između desno – u smjeru kazaljke na satu i lijevo – u suprotnom smjeru kazaljke na satu.

Na prikazu se to prikazuje s R za desno ili L za lijevo ispod H.

Kod uključivanja uređaja je smjer mjerjenja desno odr. u smjeru kazaljke na satu postavljen kao standard.

8.1.3 Postavljanje prikaza horizontalnog kruga




Očitanje horizontalnog kruga se može zadržati pritiskom na tipku **HOLD**, zatim se može postaviti novi cilj te ponovnim pritiskom ponovo pokrenuti očitanje kruga.

NAPOMENA

Dok je očitanje kruga zadržano, na prikazu trepere slova H te RL.

8.2 Mjerenja vertikalnog kruga

8.2.1 Vertikalni prikaz nagiba



Prikaz vertikalnog očitanja se može mijenjati između stupnjeva i postotka (%).

NAPOMENA

Prikaz % je aktiviran samo za ovaj prikaz.

Njime se nagibi mogu mjeriti ili usmjeravati u %.

Mjerenje nagiba u % djeluje samo u području od $\pm 100\%$, to je $\pm 45^\circ$.

Iznad odn. ispod toga mjerenje nije moguće pa stoga nestaje i prikaz.

Za promjenu vertikalnog prikaza između stupnjeva i % treba pritisnuti tipku V%.

9 Postavke

9.1 Pozivanje izbornika za podešavanje

Kako biste ušli u izbornik za podešavanje, uređaj mora biti isključen.



hr

Istovremeno pritisnite tipke **Hold** i tipku **0-Set** i držite ih pritisnute.

Dodatno pritisnite tipku za uključivanje te je otpustite tek kada su na prikazu vidljivi svi segmenti.

Pustite obje tipke **Hold** i **0-Set** nakon što začujete četiri zvučna signala (pip).

Uredaj je zatim u načinu u kojem možete vršiti podešavanja.


Pritisnite tipku **Hold** kako biste promijenili između različitih postavki

Pritisnite tipku **0-Set** kako biste mijenjali između pojedinih parametara jedne postavke

Pritisnite tipku **V%** kako biste potvrdili i pohranili provedene postavke te izašli iz načina podešavanja.

Uredaj se zatim nalazi u normalnom načinu rada za provođenje mjerjenja.

9.2 Podešavanje akustičkog indikatora kuta po kvadrantu



Akustički indikator po kvadrantu odn. svakih 90°/100Gon

Indikator	UKLJ Prikaz 90 bEEP
	ISKLJ Prikaz NO bEEP

9.3 Jedinice za kut



Promjena jedinica za kut za očitanja kruga


Stupanj (dms)

Prikaz 360° “

Gon

Prikaz 400 G

9.4 Podešavanje zenita



Podešavanje zenita odn. referentnog položaja za vertikalna očitanja

Zenit

na 0° (gore)

Prikaz ZEN==0

na 90° (iza)

Prikaz ZEN==90

9.5 Uključivanje / isključivanje automatsko isključivanje



Uključivanje odn. isključivanje automatskog isključivanja uređaja

Moguće postavke

ISKLJ

Prikaz NO OFF

Automatsko isključivanje nakon 30min

Prikaz 30 OFF

9.6 Podešavanje rezolucija prikaz sustava za mjerjenje kutova



Podešavanje točnosti prikaza

Moguće postavke

1"	Prikaz dSP 1
5"	Prikaz dSP 5
10"	Prikaz dSP 10

9.7 Uključivanje / isključivanje kompenzatora



Uključivanje odn. isključivanje kompenzatora

Moguće postavke

UKLJ	Prikaz TILT ON
ISKLJ	Prikaz TILT OFF

9.8 Kalibriranje / baždarenje za vertikalni krug

Uredaj je kod isporuke pravilno podešen.


Zbog temperaturnih oscilacija, pomicanja prilikom transporta i starenja postoji mogućnost da će se podešene vrijednosti uređaja s vremenom promjeniti.

Uredaj omogućuje da pomoći jedne funkcije provjerite podešene vrijednosti te da ih po potrebi korigirate kalibriranjem polja.

U tu se svrhu uređaj sigurno postavlja na kvalitativno dobar stativ te se koristi dobro vidljiv, jasno prepoznatljiv cilj unutar ± 3 stupnja prema horizontali na cca. 70 – 120 m udaljenosti.

9.8.1 Započinjanje postupka kalibriranja

Prije nego što započnete s kalibriranjem treba uključiti uređaj.



1. Pritisnite i držite pritisнуте R/L-tipku i Hold-tipku zatim pritisnite tipku za UKLJ/ISKLJ.
2. Pričekajte dok se ne pojave svi znakovi na prikazu te prvo pustite tipke R/L i Hold.




- Nacilajte odabrani cilj.



- Pričekajte dok se prikaz s V – kut više ne pomiče.
- Zatim pritisnite tipku **0-SET** kako biste proveli mjerjenje kuta u položaju 1.
Prikaz se istovremeno mijenja u zahtjev za mjerjenje u položaj 2.



- Sada promijenite u položaj 2 i nacilajte odabrani cilj u položaju 2.



- Pritisnite tipku **0-SET** kako biste proveli mjerjenje kuta u položaju 2.
Nakon drugog mjerjenja se izračunava korekcija za vertikalni krug i interno pohranjuje i prikazuje aktualni kut.
- Radi sigurnosti izmjerite cilj još jednom u oba položaja.
NAPOMENA Vertikalni krug je pravilno korigiran kada je suma obaju V – kutova (položaj 1 + položaj 2) jednaka 360°.

10 Kalibriranje i fino pomicanje

10.1 Kalibracijski servis Hilti

Preporučamo da uređaj redovito provjeravate na kalibracijskom servisu Hilti kako biste mogli jamčiti pouzdanost prema normama i pravnim zahtjevima.

Kalibracijski servis Hilti Vam u svakom trenutku stoji na raspolaganju; preporučuje se provesti ga barem jednom godišnje.

U okviru kalibracijskog servisa Hilti se potvrđuje da specifikacije ispitanoj uređaju na dan ispitivanja odgovaraju tehničkim podatcima upute za uporabu.

Kod odstupanja od podataka proizvođača moraju se rabljeni uređaji za mjerjenje iznova podesiti.

Nakon baždarenja i ispitivanja se na uređaj postavlja kalibracijska plaketa, a certifikatom o kalibraciji pismeno potvrđuje da uređaj radi sukladno podacima proizvođača.

Certifikati o kalibraciji su uvijek potrebiti za poduzeća koja su certificirana prema ISO 900X. Ostale informacije će Vam rado dati najbliža osoba za kontakt tvrtke Hilti.

hr

11 Čišćenje i održavanje

NAPOMENA

Oštećene dijelove zamjenite u Hiltijevom servisu.

11.1 Čišćenje i sušenje

Ispušnite prašinu sa stakla.

OPREZ

Staklo ne dodirujte prstima.

Uredaj čistite samo čistom, mekom krpom. Ako je potrebno, navlažite je čistim alkoholom ili s malo vode.

OPREZ

Nemojte koristiti druge tekućine osim alkohola ili vode. Iste bi mogle nagrasti plastične dijelove.

NAPOMENA

Izmjenite oštećene dijelove

11.2 Skladištenje

NAPOMENA

Uredaj nemojte skladištiti u vlažnom stanju. Ostavite ga da se osuši prije nego što ćete ga pospremiti i skladištiti.

NAPOMENA

Prije skladištenja uvijek očistite uređaj, transportnu kutiju i pribor.

NAPOMENA

Nakon duljeg skladištenja ili duljeg transporta Vaše opreme trebate prije uporabe provesti kontrolno mjerjenje.

OPREZ

Izvadite baterije iz uređaja ako ga ne namjeravate koristiti duže vrijeme. Baterije/akumulatorski paketi koje cure mogu oštetiti uređaj.

NAPOMENA

Kod skladištenja vaše opreme pazite na temperaturne granice, naročito zimi ili ljeti kada vašu opremu držite u unutrašnjosti vašeg vozila. (-30°C do +70°C (-22°F do +158°F)).

11.3 Transportiranje

OPREZ

Prije otpreme uređaja baterije valja izolirati ili izvaditi iz uređaja. Baterije/akumulatorski paketi koje cure mogu oštetiti uređaj.

Za transport ili slanje Vaše opreme upotrebjavajte Hiltiju transportnu kartonsku kutiju ili ambalažu slične kvalitete.

12 Traženje kvara

Kvar	Mogući uzrok	Popravak
Uredaj se ne može uključiti.	Nema opskebe naponom	Bateriju napunite prema uputama.
E01	Pogreška pri brojenju kada se kod usmjeravanja neprekidno mijenja prikaz mjernih vrijednosti.	Potreban je popravak.
TOO FAST	Teleskop je prebrzo okrenut za vertikalni senzor.	Okrećite sporije.

NAPOMENA

Ne uklanjajte pogreške prema navedenim mjerama za pomoć ukoliko uređaj morate poslati u Hiltijev servisni centar.

13 Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE

Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja:

Pri spaljivanju dijelova iz plastike nastaju otrovni plinovi opasni po zdravlje ljudi.

Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom uzrokovati trovanja, opekline, koroziju ili onečišćenje okoliša.

Lakomislenim zbrinjavanjem omogućujete neovlaštenim osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško ozlijediti sebe i treće osobe kao i zagaditi okoliš.

Ako kod uređaja sami želite provesti razdvajanje materijala: rastavite je, koliko je to moguće, bez specijalnih uređaja.

hr



Uređaji tvrtke Hilti izrađeni su većim dijelom od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. Tvrtka Hilti je u mnogim državama spremna za preuzimanje svojih starih uređaja na recikliranje. O tome se raspitajte u servisu tvrtke Hilti ili kod Vašeg prodajnog savjetnika.

Pojedine dijelove razdijelite kako je dolje navedeno:

Sastavni dio / sastavna skupina	Glavni materijal	Ponovna prerada
Kućište	Plastika	Recikliranje plastike, stari metal
Sklopka	Plastika	Recikliranje plastike
Vlijci, sitni dijelovi	Čelik, aluminij, magneti	Stari metal
Elektronika	Različito	Električki otpad
Baterije / akumulatorski paketi	alkalni mangan	Nacionalni propisi
Torba za uređaj	Pleteni sintetički materijal	Recikliranje plastike



Samo za EU države

Električne mjerne uređaje ne odlažite u kućne otpatke!

Prema Europskoj direktivi o stariim električnim i električnim aparatima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovnu preradu.



Baterije zbrinite sukladno nacionalnim propisima. Molimo doprinesite i vi očuvanju okoliša.

14 Jamstvo proizvođača za uređaje

Ukoliko imate pitanja oko uvjeta za garanciju, обратите се
Vašem lokalnom HILTI partneru.

15 FCC-napomena (važeće za SAD) / IC-napomena (važeće za Kanadu)

OPREZ

Ovaj uređaj je u testovima održavao granične vrijednosti koje su zapisane u odlomku 15 FCC-odredbi za digitalne uređaje klase B. Ove granične vrijednosti za instalaciju u stambenim područjima predviđaju zadovoljavajuću zaštitu od smetnji zračenja. Uređaji ove vrste stvaraju i upotrebljavaju visoke frekvencije, a mogu ih i emitirati. Stoga mogu, ako se ne instaliraju i rabe prema uputama, uzrokovati smetnje pri radio prijemu.

Ne može se međutim jamčiti da kod određenih instalacija neće doći do smetnji. Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje radio ili televizijskog prijema, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, korisnik bi trebao smetnje ukloniti pomoću sljedećih mjera:

Ponovnim usmjeravanjem ili premještanjem prijamne antene.

Povećanjem razmaka između uređaja i prijamnika.

Potražite pomoć Vašeg prodavača ili iskusnog radio i TV-tehničara.

NAPOMENA

Izmjene ili preinake koje nije izričito odobrio Hilti, mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju uređaja u pogon.

16 EZ izjava o sukladnosti (original)

Oznaka:	Teodolit
Tipska oznaka:	POT 10
Generacija:	01
Godina konstrukcije:	2010

Pod vlastitim odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod suglasan sa sljedećim smjernicama i normama: do 19. travnja 2016.: 2004/108/EZ, od 20. travnja 2016.: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2006/66/EZ, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2015


Edward Przybylowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems

06/2015

Tehnička dokumentacija kod:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

Indeks

A	Jednoosovinski kompenzator	44, 49
Automatsko isključivanje kompenzatora	45, 58	
B		
Baterija POA 80	46, 51, 54	
Baždarenje		
Kalibriranje	45, 59	
E		
E01	61	
G		
Gradične linije	44, 46	
H		
Horizontalni krug		
Mjerjenje kuta	45, 55	
I		
Indikator kuta	45, 57	
Izbornik za podešavanje	45, 56	
J		
Jedinice za kut	45, 57	
K		
Kalibracijski servis	45, 61	
Kalibriranje		45, 59
Baždarenje	45, 59	
Komplet za fino pomicanje	46	
M		
Mjerjenje kuta		
Horizontalni krug	45, 55	
Mrežni dio POA 81	46, 51, 54	
N		
Načelo mjerjenja	44, 49	
O		
Očitanje horizontalnog kruga	45, 55	
P		
Položaji durbina	44, 48	
Postavljanje		
uređaja	45, 54	

hr

Postavljanje uređaja	45, 54	T	TOO FAST	61
na cijevi s laserskim viskom	45, 55			
Prikaz horizontalnog kruga	45, 56	U		
Prikaz nagiba		Uključivanje / isključivanje		
vertikalno	45, 56	kompenzatora	45, 59	
Provjera funkcije	45, 54	Umetanje		
Punjač POA 82	46, 51, 54	baterije	45, 54	
S		Upravljačko polje	44, 49	
Stativ PUA 35	51	Z		
Sustav za mjerjenje kutova	44-45, 49, 58	Zenit	45, 58	



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
Pos. 2 | 20150924

