



**DX 2**

**Bedienungsanleitung**

**de**

**Operating instructions**

**en**

**Mode d'emploi**

**fr**

**Istruzioni d'uso**

**it**

**Manual de instrucciones**

**es**

**Manual de instruções**

**pt**

**Gebruiksaanwijzing**

**nl**

**Brugsanvisning**

**da**

**Bruksanvisning**

**sv**

**Bruksanvisning**

**no**

**Käyttöohje**

**fi**

**Ръководство за обслужване**

**bg**

**Instrucțiuni de utilizare**

**ro**


**Οδηγίες χρήσεως**




**el**



**Instrukcja obsługi**

**pl**





**2****3****4****5**

**6****7**


**8**



**9**




**10**



**11**



**12**



## Panosnaulain DX 2

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen käyttämistä.

Säilytä käyttöohje aina laitteen mukana.

Varmista, että käyttöohje on laitteen mukana, kun luovutat laitteen toiselle henkilölle.

Sisällysluettelo	Sivu
1 Turvallisuusohjeet	148
2 Yleisiä ohjeita	150
3 Kuvaus	150
4 Lisävarusteet ja kulutusmateriaali	151
5 Tekniset tiedot	152
6 Käyttöönotto	152
7 Ohjeistukset	153
8 Käyttö	154
9 Huolto ja kunnossapito	155
10 Vianmääritys	156
11 Hävitäminen	160
12 Laitteen valmistajan myöntämä takuu	160
13 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (originaali)	160
14 CIP-tarkastustodistus	160
15 Käyttäjän terveys ja turvallisuus	161

**1** Numerot viittaavat kuviin. Kuvat löydet käyttöohjeen alusta.

Tämän käyttöohjeen tekstissä sana »kone« tarkoittaa aina panosnaulainta DX 2.

### Koneen osat ja käytölementit **1**

- ① Kotelo
- ② Männänohjain
- ③ Pohjalevy
- ④ Naulanohjain
- ⑤ Mäntä
- ⑥ Kaarijousi
- ⑦ Rajoitin
- ⑧ Jousirengas
- ⑨ Kuula
- ⑩ Lisäpohjalevy

## 1 Turvallisuusohjeet

### 1.1 Yleisiä turvallisuusohjeita

Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina ehdottomasti noudata seuraavia ohjeita.

#### 1.1.1 Panosten käyttö

Käytä vain Hilti-panoksia tai vastaavanlaatuisia panoksia.

Jos Hilti-työkaluissa käytetään heikompilaatuisia panoksia, koneeseen saatetaan kertyä palamattoman rájähdyssaineen jäämiä, jotka räjähtävät yhtäkkä ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja koneen käyttäjälle ja hänen lähellään oleville henkilöille. Panosten on täytettävä jokin seuraavista minimivaatimuksista:

- a) Valmistajan on todistettava EU-standardin EN 16264 mukaisen testin läpäisy tai
- b) Niissä on CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU-maisissa pakollinen heinäkuusta 2013 alkaen)

#### HUOMAUTUS

Kaikki panosnaulainten Hilti-panokset on testattu standardin EN 16264 mukaisesti. Standardissa EN 16264 määritetyt testit ovat järjestelmätestejä, jotka koskevat panosten ja työkalujen yhdisteliä ja jotka suoritetaan sertifioiduissa tarkastuslaitoksissa. Työkalun nimi, tarkas-

tuslaitoksen nimi ja järjestelmätestin numero on merkitty panosten pakkaukseen.

Ks. myös pakkauksen esimerkki osoitteessa: [www.hilti.com/dx-cartridges](http://www.hilti.com/dx-cartridges)

#### 1.1.2 Käyttäjälle asetettavat vaatimukset

- a) Kone on tarkoitettu ammattikäyttöön.
- b) Konetta saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuuttetu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä koneen käyttöön liittyvistä vaaroista.

#### 1.1.3 Henkilöturvallisuus

- a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelysi ja noudata tervettä järkeä suora-asennuskonetta käytäessäsi. Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskeytä työnteko, jos tunnet kipua tai olet huonovointinen. Hetkellinenkin varomatomuus konetta käytäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
- b) Vältä hankalia työskentelyasentoja. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.

- c) Käytä pitäväpohjaisia kenkiä.
- d) Älä koskaan suuntaa konetta itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
- e) Älä paina konetta käyttää tai muuta ruumiinosaasi vasten (tai vasten toisen henkilön kehoa).
- f) Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapsed poissa työskentelyalueelta.
- g) Pidä konetta käyttääessäsi käsivartesi hiukan koukistettuna (älä käytä konetta kädet suorana).
- h) Noudata käyttöohjeessa annettuja käytöötä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.

#### 1.1.4 Kiinnitystyökalujen käyttö ja hoito

- a) Käytä työhön sopivaa konetta. Älä käytä konetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoitukseen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
- b) Älä koskaan jätä ladattua konetta ilman valvontaa.
- c) Varastoja käytämättömät panokset ja kone kosteudelta ja liialliselta lämmöltä suojauttuna.
- d) Kuljeta ja varastoja kone laukussa, joka estää asiankuulumattomia henkilöitä pääsemästä käsiksi koneeseen.
- e) Tyhjennä kone aina ennen puhdistusta-, huolto- ja ylläpitötöitä, töiden keskeytyessä ja koneen varastointia varten (panos ja kiinnityselementti).
- f) Kun työkalua ei käytetä, säilytä se kuivassa pakkassa korkealla tai lukitussa laatikossa, jotta lapsed eivät pääse siihen käsiksi.
- g) Tarkasta koneen ja lisävarusteiden mahdolliset vauriot. Ennen käytämistä tarkasta huolellisesti, että suojalaitteet tai lievästi kuluneet osat toimivat moitteettomasti ja tarkoitukseensa mukaisesti. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni miinhinkään ja että osat ovat kunnossa. Kaikkien osien pitää olla kunnolla asennettuna ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta kone voi toimia kunnolla. Vaurioituneet suojalaitteet ja osat on korjattava tai vaihdettava ammattitaitoisessa Hilti-huollossa, ellei käyttöohjeessa muita ohjeita anneta.
- h) Laukaise kone vain, kun se on kohtisuoraan pannettuna pohjamateriaalin pintaa vasten.
- i) Pidä koneesta aina tukevasti kiinni ja kohdista se suoraan kulmaan alustaan nähden kiinnitystä tehdessäsi. Nämä välttää kiinnityselementin taipumisen.
- j) Älä koskaan yritä kiinnittää samaa kiinnityselementtiä toisen kerran laukaisemalla, sillä tämä voi vaurioittaa kiinnityselementtiä tai aiheuttaa sen juutumisen.
- k) Älä koskaan käytä kiinnityseen materiaalissa olevaa valmistaa reikää, ellei Hilti erityisesti ole tätä tapaa suositellut.
- l) Noudata aina koneen käyttösuoitusksia.
- m) Käytä lisäpohjalevyä, jos työtehtävä sen sallii.
- n) Älä vedä nauulanohjainta tai kiinnityselementtiä käsins taaksepäin, sillä sen seurauksena voit mahdolisesti saattaa koneen käyttövalmiaksi. Tällöin nauulan pystyy ampumaan myös ruumiinosaan.

#### 1.1.5 Työpaikka

- a) Varmista työpaikan hyvä valaistus.
- b) Käytä konetta vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
- c) Älä kiinnitä koneella kiinnityselementtejä soveltuviin materiaaleihin. Materiaali on liian kova, esimerkiksi hitsattu teräs ja valuteräs. Materiaali on liian pehmeä, esimerkiksi puu ja kipsikartongki. Materiaali on liian haarsa, esimerkiksi lasi ja laatat. Kiinnittäminen näihin materiaaleihin voi rikkoa kiinnityselementin, aiheuttaa sirpaleiden sinkoutumista tai kiinnityselementti voi menrä kokonaan materiaalin läpi.
- d) Älä kiinnitä naualia lasiin, marmoriihin, muoviihin, pronssiihin, messinkiin, kupariin, kiveen, eristysmateriaaliin, onttoon tilleehen, keramiiseen tilleehen, ohueen peltiin (< 4 mm), valurautaan tai kaasubetoniin.
- e) Varmista ennen koneen käytämistä, ettei kukaan ole kiinnityskohdan takana tai alapuolella.
- f) Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyskunnossa. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisi loukata itsesi. Työskentelyalueen epäjärjestys lisää onnettomuuksiriskiä.
- g) Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattonmina.
- h) Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara, ellei sitä erikseen ole hyväksytty tällaisissa olosuhteissa käytettäväksi.
- i) Rakenteiden sisällä olevat sähkö-, kaasu- tai vesiputket voivat aiheuttaa vakan vaarallitanteen, jos ne laitetta käytettäessä vaurioituvat. Tämän vuoksi tarkasta työstökohta etukäteen esimerkiksi metallinpalaistimella. Laitteen ulkopinnan metalliosiin saattaa johtua jänneite, jos esimerkiksi vahingossa osut virtajohtoon.
- j) Käytä kiinnityselementtejä vain suositellulla lämpötila-alueella. Noudata käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Muoviset elementit saattavat murtua liian kylmissä lämpötiloissa.

#### 1.1.6 Mekaaniset turvallisuustoimenpiteet

- a) Käytä vain kiinnityselementtejä, jotka on tarkoitettu tähän laitteeseen.
- b) Älä tee koneeseen minkäänlaisia muutoksia, etenkään sen määntäään.

#### 1.1.7 Kuumuuteen liittyvät turvatoimenpiteet

- a) Anna kuumentuneen koneen jäähetyä. Älä ylitä suurinta sallittua käyttönopeutta.
- b) Älä pura konetta, kun se on kuuma. Tarvittaessa anna koneen jäähetyä.
- c) Jos muovinen panoskampa alkaa sulaa, anna koneen jäähetyä.

### 1.1.8 Räjähdyksvaara



- a) Käytä vain panoksia, jotka on tarkoitettu tähän laitteeseen.
- b) Poista panoskampa varovasti laitteesta.

- c) Älä yritä irrottaa panosta kammasta tai koneesta väkivalloin. Älä koskaan yritä avata panosta.
- d) Varastoi käyttämättömät panokset kosteudelta ja liialliselta kuumuudelta suojattuna lukitussa tilassa.

### 1.1.9 Henkilökohtainen suojaravarustus

Laitteen käytämisestä ja vian korjaamisen aikana käytäjän ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä soveltuavia suojalaseja, suojakypärää ja kuulosuojaaimia.

## 2 Yleisiä ohjeita

### 2.1 Varoitustekstit ja niiden merkitys

#### VAKAVA VAARA

Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

#### VAARA

Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

fi

#### VAROITUS

Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla loukkaantuminen, vaurioituminen tai aineellinen vahinko.

#### HUOMAUTUS

Antaa toimintaohjeita tai muuta hyödyllistä tietoa.

### 2.2 Symboleiden ja muiden huomautusten merkitys

#### Varoitussymbolit



Yleinen varoitus



Vaara: räjähdysherkkiä aineita



Varoitus: kuuma pinta

#### Ohjesymbolit



Käytä suojalaseja



Käytä suoja-kypärää



Käytä kuulosuojaaimia

#### Symbolit



Lue  
käyttöohje  
ennen  
laitteen  
käyttämistä

#### Laitteen tunnistetietojen sijainti

Typpimerkinnän ja sarjanumeron löydät laitteen typpikilvestä. Merkitse nämä tiedot myös laitteesi käyttöohjeeseen ja ilmoita nämä tiedot aina kun otat yhteyttä Hilti-myntiedustajaan tai Hilti-asiakaspalveluun.

Tyyppi:

Sukupolvi: 01

Sarjanumero:

## 3 Kuvaus

### 3.1 Määräystenmukainen käyttö

Kone on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön naulojen, tappien ja Combo-elementtien kiinnittämiseen betoniin, teräkkeen ja kalkkikiveen.

Konetta saa käyttää vain käsiohjauskessä.

Koneeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.

Konetta ei saa käyttää tilassa, jossa on herkästi räjähätyviä tai herkästi syttyviä aineita, ellei sitä erikseen ole hyväksytty tällaisissa olosuhteissa käytettäväksi.

Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä koneessa vain alkuperäisiä Hilti-kiinnityselementtejä, -panoksia, -tarvikkeita ja -varaosia, tai laadultaan samantasoisia tuotteita.

Noudata käyttöohjeessa annettuja käytööä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.

Kone ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät konetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiamattomasti.

Laitetta saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.

Kaikkien panosnaulaimien tapaan kone, panokset ja kiinnityselementit muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden. Tämä tarkoittaa, että kiinnittämiset tallaisella kokonaisuudella voidaan tehdä ongelmissa vain, jos käytetään erityisesti kyseiseen koneeseen tarkoitettuja Hilti-kiinnityselementtejä ja panoksia tai vastaavia samanlaatuisia tuotteita. Hiltin antamat kiinnitys- ja käytösosuuksitukset pätivät vain näitä ohjeita noudatettaessa.

### 3.2 Käyttökohteet ja kiinnityselementit

#### Kiinnityselementit

Tilausnimi	Käyttö
X-U	Erittäin luja monikäyttöinen naula lujaan betoniin ja teräkseen kiinnittämiseen
X-C	Vakionaula betoniin kiinnittämiseen
X-S	Vakionaula teräskiinnityksiin
X-CT	Vaivatta irrotettava verhousnaula betoniin väliaikaisesti kiinnittämiseen
X-CR	Ruostumatonaula kiinnittämiseen kosteassa tai korroosiota edistävässä ympäristössä
X-CF	Erikoiskiinnike puurakenteiden betoniin kiinnittämiseen
X-FS	Verhousruoteiden kiinnityselementti
X-SW	Joustava pyöreä kiinnityselementti kalvojen ja ohuiden eristeiden kiinnittämiseen betoniin ja teräkseen
X-HS / X-HS-W	Ripustusjärjestelmä jossa kierrelitääntää
X-CC	Kiinnityskiinnike vajeriripustuksiin
X-(D)FB / X-EMTC	Metallinen kiinnike sähköjohtoputkien ja eristettyjen saniteettitilaputkien, vesiputkien ja lämmitysputkien (lämmin ja kylmä) kiinnittämiseen
X-EKB	Johotakaari sähköjohtojen pinta-asennuksiin kattoon ja seinään
X-ECH	Johotakiinnike sähköjohtoniippujen vetämiseen kattoon ja seinään
X-ET	Sähköjohtokanavakiinnityselementti muovisten (PVC) johtokanavien kiinnittämiseen
X-(E)M/W/6/8	Kierretappi kiinnittämiseen betoniin ja teräkseen

#### Panokset

Panostyyppi	Väri	Voimakkuus
6.8/11 M vihreä	Vihreä	Kevyt
6.8/11 M keltainen	Keltainen	Keskimääräinen
6.8/11 M punainen	Punainen	Vahva

### 4 Lisävarusteet ja kulutusmateriaali

#### HUOMAUTUS

Jos tarvitset muita varusteita tai kiinnityselementtejä, ota yhteys Hilti-myyjään.

#### Lisävarusteet ja puhdistussetteli

Nimi
Puhdistussetteli
Hilti-spray
Varaosapakkauks

**Nimi**

Käyttöohje

Lisäpöhjalevy

**Vakiovarusteet****Nimi**

Mäntä

Pöhjalevy

Männänohjain

Naulanohjain

Kaarijousi

Rajoitin

Jousirengas

**5 Tekniset tiedot**

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään!

fi

Kone	DX 2
Paino	2,4 kg
Mitat (P x L x K)	345 mm × 50 mm × 157 mm
Kiinnityselementin maksimipituus	62 mm (2½")
Panokset	6,8/11 M (27 cal. lyhyt) vihreä, keltainen, punainen
Painosyvyys	16 mm (0.63")
Painamisvoima	160 N
Käytölämpötila / ympäristön lämpötila	-15...+50 °C
Suositeltu suurin käytönopeus	450/h

**6 Käyttöönotto****HUOMAUTUS**

Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa.

**6.1 Koneen tarkastus 2****VAARA**

Älä käytä konetta, jos sen osissa on vaurioita tai jos käytölaitteet eivät toimi moitteettomasti. Korjauta kone valtuutetussa Hilti-huollossa.

Varmista, ettei koneessa ole panoskampaa. Jos koneessa on panoskampa, vedä se kädellä yläkautta koneesta.

Tarkasta säännöllisin välein koneen ulkoisten osien sekä kaikkien käytö- ja hallintalaitteiden kunto ja toiminta.

Tarkasta männän ja kaarijousen oikea asennus ja kulu-neisuus.

## 7 Ohjeistukset

### 7.1 Kiinnitysohjeet


Noudata aina näitä käyttösuosituksia.

#### HUOMAUTUS

Yksityiskohtaisia teknisiä ohjeita löydät Hiltin kiinnitystekniikkaoppaasta, jota on saatavana Hilti-edustajalta, sekä maakohtaisista määäräyksistä.

#### 7.1.1 Minimietäisydet

##### Minimietäisydet kiinnitettäessä teräkseen




A Minimietäisyys reunasta = 15 mm ( $\frac{5}{8}$ "")

B Minimivälietäisyys = 20 mm ( $\frac{3}{4}$ "")

C Kiinnitysalustan minimivahvuus = 3 mm ( $\frac{1}{8}$ "")

##### Minimietäisydet kiinnitettäessä betoniin



A Minimietäisyys reunasta = 70 mm ( $2\frac{3}{4}$ "")

B Minimivälietäisyys = 80 mm ( $3\frac{1}{8}$ "")

C Kiinnitysalustan minimivahvuus = 100 mm (4")


fi

#### 7.1.2 Tunkeutumissyyt

#### HUOMAUTUS


Esimerkkejä ja tarkkoja tietoja löydät Hiltin kiinnitystekniikkaoppaasta Fastening Technology Manual.

##### Naulapituudet teräkseen




ET Tunkeutumissyyys:  $12 \pm 2$  mm ( $\frac{1}{2}$ "  $\pm \frac{1}{16}$ "")

##### Naulapituudet betoniin



ET Tunkeutumissyyys: 22 mm (max. 27 mm) ( $\frac{7}{8}$ " (max. 1"))

## 8 Käyttö



### VAARA

Koneen painaminen kehon osaa (esimerkiksi kättä) vasten voi saattaa koneen laukaisuvalmiiksi. Tällöin naulan tai kiinnityselementtin pystyy ampumaan myös ruumiinosaan. **Älä koskaan paina konetta mitään ruumiinosaan vasten.**

### VAARA

Naulainta käytettäessä saattaa sirpaleita singota kiinnityspinnasta tai lippaan osista. **Käytä soveltuvia suoja-aseja ja suojakypärää ja varmista, että myös muut työskentelyalueella olevat henkilöt käyttävät näitä suojarusteita.** Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.

### VAROITUS

Kiinnityselementti ammutaan kiinni räjähdyshpanoksen laukeamisen synnytämällä voimalla. **Käytä kuulosuoja ja varmista, että myös muut työskentelyalueella olevat henkilöt suojaavat kuulonsa.** Liian voimakas melu voi vaurioittaa kuuloasi.

### VAARA

**Älä koskaan yrity kiinnittää samaa kiinnityselementtiä toisen kerran laukaisemalla, sillä tämä voi vaurioittaa kiinnityselementtiä tai aiheuttaa sen juuttumisen.**

### VAARA

**Älä koskaan kiinnitä kiinnikettä olemassa olevaan reikään, ellei Hilti tästä tapaa erityisesti suosittele (esimerkiksi DX-Kwik).**

### VAROITUS

**Anna kuumentuneen koneen jäähytyä. Älä ylitä suurinta sallittua käyttönopeutta.**

#### 8.1 Toiminta jos panos laukeaa väärin

Jos kone laukeaa virheellisesti tai jos panos ei laukea, toimi aina seuraavasti:

Pidä kone 30 sekunnin ajan kiinnityspintaa vasten painetulla.

Jos panos ei vieläkään lauennut, nosta kone kiinnityspinnalta ja varmista tällöin, ettet suuntaa konetta kohti itseesi tai muita henkilöitä.

Liikuta panoskampaava seuraavaa laukaisua varten yhden panoksen verran taaksepäin; käytä panoskamman loput panokset; irrota tyhjentynyt panoskampa ja hävitä se siten, ettei sitä enää voi käyttää uudelleen tai väärin.

#### 8.2 Koneen lataaminen 3

1. Työnnä naula kanta edellä edestäpäin koneeseen siten, että naulan pyörä pää tarttuu koneeseen.
2. Työnnä panoskampa kapea pää edellä alhaaltapäin kahvaan, kunnes panoskampa on kokonaan kahvan sisällä.
3. Jos haluat laittaa koneeseen osittain käytetyn panoskamman, vedä kädellä panoskampaa ylöspäin koneesta, kunnes panospesässä on käyttämätön panos.

#### 8.3 Tehoasetus

1. Valitse panoksen voimakkuus aina työtehtävän mukaisesti.
2. Ellet kokemusperäisesti tiedä sopivia arvoja, aloita aina pienimmällä teholla: Valitse heikoin panosväri.
3. Ammu naula kiinni.  
Jos naula ei tunkeudu riittävän syvään, käytä voimakkampaan panosta tai lyhyempää naulaa.

#### 8.4 Laukaisu 4

##### VAARA

**Noudata käyttöohjekirjassa annettuja turvallisuusohjeita aina.**

1. Paina kone suorassa kulmassa alusmateriaalia vasten.
2. Laukaise kone painamalla liipaisinta.

#### 8.5 Laukaise kone uudelleen 5

##### VAROITUS

**Älä tee mänän palautusta ja panosradan liikuttamista heilautusliikkeellä.** Heilautusliike saattaa johtaa loukkaantumiseen ja koneen vaurioon.

##### HUOMAUTUS

Jos kärkiosan irti vetäminen vaatii runsaasti voimaa tai sitä ei saa liikutettua taaksepäin, kone on puhdistettava. Huolla kone! (ks. kappale 9.3).

1. Laukaisun jälkeen tarttu kärkiosaan peukalolla ja etusormella.
2. Vedä kärkiosaa koneen pituusakselin suuntaisesti eteenpäin rajoittimeen saakka.
3. Liikuta kärkiosaa sitten kokonaan takaisin taakse. Siten mäntä palautuu lähtöasentoonsa ja seuraava panos siirtyy valmiaksi.  
Kone on nyt valmis seuraavaan laukaisuun.

#### 8.6 Koneen tyhjentäminen 6

Varmista, ettei koneessa ole panoskampaa tai kiinnityselementtiä.

Jos koneessa on panoskampa tai kiinnityselementti, vedä panoskampa käsin irti koneesta ylöspäin ja poista kiinnityselementti naulanhajimesta.

## 9 Huolto ja kunnossapito



### VAROITUS

Koneen rakenteen ja toimintatavan vuoksi tietty osat liikaantuvat ja kuluvat ajan myötä. **Jotta voit aina käyttää konetta luotettavasti ja turvallisesti, tarkasta ja huolla koneesi säännöllisin välein. Suositamme puhdistamaan koneen ja tarkastamaan mänän vähtään kerran päivässä, jos konetta käytetään jatkuvasti, tai viimeistään 3 000 laukaisun jälkeen!**

### VAARA

Koneessa ei saa olla panoksia. Naulanohjaimessa ei saa olla kiinnityselementtiä, kun koneen huolto- tai korjaustöitä tehdään.

### VAROITUS

Kone saattaa käytön myötä kuumentua. Saat poltaa kätesi. **Käytä suojahansikkaita tehessäsi hoito- ja huoltotöitä. Tarvittaessa anna koneen jäähdytä.**

### 9.1 Koneen hoito

Puhdista koneen ulkopinnat kostealla liinalla säännöllisin välein.

### VAARA

Älä käytä puhdistamiseen paine- tai höyrypesuria! Varo, ettei koneen sisään pääse tunkeutumaan vieraata esineitä.

### 9.2 Kunnossapito

Tarkasta säännöllisin välein koneen ulkoisten osien sekä kaikkien käyttö- ja hallintalaitteiden kunto ja toiminta. Älä käytä konetta, jos sen osissa on vauroita tai jos käyttö- ja hallintalaitteet eivät toimi moitteettomasti. Korjauta kone Hilti-huollossa.

Käytä koneessa vain suositeltuja panoksia ja oikeita tehoasetuksia. Väärin valitut panokset tai liian suuri tehoasetus voivat aiheuttaa koneen osien ennenaikaisia vauroita.

### VAROITUS

DX-koneiden käytössä syntyvä lika sisältää terveydelle haitallisia aineita. Älä hengitä likaa tai pölyä tehessäsi puhdistustöitä. Varo, ettei tästä pölyä tai likaa pääse elintarvikkeisiin. Pese kädet koneen puhdistamisen jälkeen. Älä koskaan käytä rasvaa laitteen osien huolton tai voitelun yhteydessä. Muutoin laitteen toiminta saattaa häiriintyä. Käytä ainoastaan Hilti-spraytä tai vastaanalaatuisia tuotteita.

### 9.3 Koneen huolto

Huolla kone, jos koneessa esiintyy tehon poikkeamia, panosten laukaisussa häiriötä tai jos koneen käyttömuokkauksen on selvästi heikentynyt. Konkreettisesti tämä tarjoittaa: Koneen painamiseen tarvittava voima kasvaa, laukaisuvastus surenee, panoskamman irrottaminen on vaikeaa tai latausliikkeen tekeminen on raskasta.

### 9.3.1 Koneen purkaminen 7

#### VAROITUS

Kun jousikaarta irrotetaan pohjalevystä, jousikaari saattaa irrota pohjalevystä suurella nopeudella. **Suojaa itsesi ja lähellä olevat loukkaantumisilta. Pidä pohjalevystä kiinni siten, että jousikaari irrotessaan suuntautuu lattiaan.**

1. Nosta jousirengasta ruuvitalalla tai naulalla ja käännä sitä.
2. Vedä rajoitinta taaksepäin ja irrota se.
3. Vedä kärkiosaa irti.
4. Irrota kaarjousi. Käytä tähän soveltuva työkalua (esimerkiksi ruuvitaltaa tai naulaa).
5. Vedä pohjalevy naulanohjaimen kanssa irti mänän-ohjaimesta.
6. Vedä mäntä irti mänän-ohjaimesta.
7. Liu'uta naulanohjain taaksepäin irti pohjalevystä.

**HUOMAUTUS** Jos kone on pahoin liikaantunut, työnnä naulanohjain edestäpäin mänän kanssa irti pohjalevystä.

### 9.3.2 Mänän kuluneisuuden tarkastus

#### HUOMAUTUS

Älä käytä kulunutta mäntää äläkä tee mäntään minkäänlaisia muutoksia.

Vaihda mäntä, jos:

- se on murtunut.
- se on runsaasti kulunut (esimerkiksi 90° segmenttimurtuma).
- mänänrengas on irronnut tai se puuttuu.
- mänän muoto on muuttunut (tarkasta pyörittämällä tasaisella pinnalla).

### 9.3.3 Naulanohjaimen kuluneisuuden tarkastus

Vaihda naulanohjain, jos putki on vauroitunut (esimerkiksi taittunut, väljentynyt, murtunut tai katkennut).

### 9.3.4 Kaarijousen kuluneisuuden tarkastus

Vaihda kaarjousi, jos se on selvästi kulunut / tyssääntynyt tai väljentynyt.

### 9.3.5 Puhdistus 8 9 10 11

Puhdista kone vähintään kerran viikossa tai aina heti runsaan käytön jälkeen (noin 3 000 kiinnitystä).

Puhdista yksittäiset osat niille tarkoitetuilla harjoilla:

1. Puhdista naulanohjain ja pohjalevy sisä- ja ulkopuolelta.
2. Puhdista mäntä ja mänänrenkaat siten, että ne liikkuvat vapaasti.
3. Puhdista mänän-ohjain sisä- ja ulkopuolelta.
4. Puhdista kotelon sisäpinnat.

### 9.3.6 Voitelu

Suihkuta puhdistetulle osille koneen mukana toimitettua Hilti-spraytä. Käytä ainoastaan Hilti-spraytä tai laatutasoltaan vastaanvalaisia tuotteita.

### 9.3.7 Koneen kokoaminen

#### HUOMAUTUS

Käsittele pieniä osia huolellisesti. Varo, etett hukkaa niitä.

1. Aseta naulanohjain pohjalevyn.
2. Työnnän mäntä männänohjaimiin rajoittimeen saakka.
3. Aseta pohjalevy naulanohjaimen kanssa männänohjaimiin.
4. Paina kaarijousi aukkoon.

**HUOMAUTUS** Pohjalevysä ja männänohjaimessa olevien urien pitää olla kohdakkain.

5. Ohjaa kärkiosa koneeseen.

**HUOMAUTUS** Männässä ja naulanohjaimessa olevan uran pitää olla kohdakkain rajoittimen aukon kanssa.

6. Paina rajoitinta aukkoon ja käännä rengasjousi takaisin rajoittimen päälle.

**HUOMAUTUS** Voit irrottaa rajoittimen ja laittaa sen takaisin auki käännettynä.

### 9.3.8 Tarkastus

Tarkasta koneen huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen, että kaikki suojaravusteet on asennettu oikein ja että ne toimivat moitteettomasti.

#### HUOMAUTUS

Voit todeta koneen käyttövalmiuden siten, että painat lataamattoman koneen (ts. koneen jossa ei ole kiinnityselementtejä eikä panoksia) vasten kovaa alustaa ja laukaiset sen. Käyttövalmiuden ilmaisuna kuuluu tällöin selvä naksahdus.





## 10 Vianmääritys





#### VAARA

Tyhjennä kone, ennen kuin yrität korjata sitä.

fi

Vika	Mahdollinen syy	Korjaus
Laukaisun toistaminen vaatii voimaa	Palojäämien kertyminen	Koneen huolto Ks. kappale: 9.3 Koneen huolto
Koneen painamiseen tarvittava voima kasvaa	Palojäämien kertyminen	Koneen huolto Ks. kappale: 9.3 Koneen huolto
Laukaisuvastus suurenee	Palojäämien kertyminen	Koneen huolto Ks. kappale: 9.3 Koneen huolto
Panoskamman irrottaminen vaikeaa	Palojäämien kertyminen	Koneen huolto Ks. kappale: 9.3 Koneen huolto
Konetta ei saa laukaistua	Kone ei laukea uudelleen. Panos jo käytetty.	Ks. kappale: 8.5 Laukaise kone uudelleen  Liikuta tyhjää panosta uudelleen laukaisemalla eteenpäin tai liikuta panos-kampaa käsin eteenpäin.
Kone jumittuu	Konetta ei painettu kunnolla pintaa vasten	Paina kone kunnolla pintaa vasten Koneen huolto Ks. kappale: 9.3 Koneen huolto
	Kone on pahoin likaantunut.	Puhdista kone. Ks. kappale: 9.3 Koneen huolto
	Mäntä vaurioitunut	Tarkasta mäntä; tarvittaessa vaihda Ks. kappale: 9.3.2 Männän kuluneisuuden tarkastus
	Kone vaurioitunut	Jos ongelma edelleen on olemassa: Ota yhteys Hilti-huoltoon

Vika	Mahdollinen syy	Korjaus
Laukaisuvirhe: Äänen voimakkuus normaalialla pienempi. Elementti tunkeutuu alusmateriaaliin vain osittain	Männän väärä asento	Poista panoskampa ja laukaise kone uudelleen. Ks. kappale: 8.5 Laukaise kone uudelleen <b>5</b>
	Huonot panokset	Vaihda panoskampa (tarvittaessa ota uudesta/kuivasta pakkauksesta) Jos ongelma edelleen on olemassa: Huolla kone. Ks. kappale: 9.3 Koneen huolto
Panoskampa ei siirry	Panoskampa vaurioitunut	Vaihda panoskampa
	Kone on pahoin likaantunut.	Puhdista kone. Ks. kappale: 9.3 Koneen huolto
	Kone vaurioitunut	Jos ongelma edelleen on olemassa: Ota yhteys Hilti-huoltoon
Panoskampaa ei saa irrotettua	Kone ylikuumentunut	Anna koneen jäähytä Poista sitten varovasti panoskampa koneesta <b>VAARA</b> Älä yritä irrotaa panosta kammasta tai koneesta väkivalloin. Jos ongelma edelleen on olemassa: Ota yhteys Hilti-huoltoon
		
Panos ei syty.	Huono panos	Vedä panoskampaa yhden panoksen verran.
	Kone likaantunut	Koneen huolto <b>VAARA</b> Varmista, että käytetään oikeankokoisia panoksia ja että ne ovat moitteettomassa kunnossa. Ks. kappale: 9.3 Koneen huolto Jos et saa purettua konetta: Ota yhteys Hilti-huoltoon.
Panoskampa sulaa	Konetta on laukaistaessa painettu pintaan vasten liian kauan	Paina lyhyemmän aikaa ennen konen laukaisemista. Poista panoskampa.
	Liian tiheä käyttö	Keskeytä työnteko heti. Poista panoskampa ja anna koneen jäähytä. <b>VAARA</b> Älä yritä irrotaa panosta kammasta tai koneesta väkivalloin. Puhdista kone ja poista irralliset pa-nokset. Jos et saa purettua konetta: Ota yhteys Hilti-huoltoon.

Vika	Mahdollinen syy	Korjaus
Panos irtoa panoskammasta	Liian tiheä käyttö	<p>Keskeytä työnteko heti. Poista panoskampa ja anna koneen jäähdytää.</p> <p><b>VAARA</b> Älä yrityä irrottaa panosta kammasta tai koneesta väkivalloin. Puhdista kone ja poista irralliset panokset. Jos et saa purettua konetta: Ota yhteys Hilti-huoltoon.</p>
		
Mäntä kiinni alusmateriaalissa / elementti tunkeutuu liian syvään	<p>Elementti liian lyhyt</p> <p>Elementissä ei pyöreää kantaosaa</p>	<p>Käytä pitempää elementtiä.</p> <p>Käytä puuhun kiinnittämiseen tarkoitettuja elementtejä, joissa on pyöreä kantaosa.</p>
		
	<p>Liian suuri teho</p>	Käytä heikompia panoksia.
Elementti ei ole tunkeutunut riittävän syvään	<p>Liian pitkä elementti</p> <p>Liian pieni teho</p>	<p>Käytä lyhyempää elementtiä.</p> <p><b>HUOMAUTUS</b> Ota minimitunkeutumisvyysis huumioon. Hanki kiinnitysteknillikäopas "Fastening Technology Manual" Hilti-edustajalta.</p> <p>Käytä voimakkaampia panoksia.</p>
		
Naula taattuu	<p>Kova pinta (teräs, betoni)</p> <p>Betonissa kova ja/tai suuri lisääaine.</p> <p>Betonirauta aivan betonin pinnassa.</p>	<p>Käytä voimakkaampia panoksia.</p> <p>Käytä voimakkaampia panoksia. Käytä konetta DX 460 ja DX-Kwikkia (esiporaus).</p> <p>Käytä lyhyempiä nauloja. Käytä nauloja, joiden käyttökuormitusraja on suurempi. Käytä konetta DX 460 ja DX-Kwikkia (esiporaus). Kiinnitä toiseen kohtaan.</p>
		
Betonin murtuma	<p>Kova/vanha betoni</p> <p>Betonissa kova ja/tai suuri lisääaine.</p>	<p>Käytä lyhyempiä nauloja.</p> <p>Käytä voimakkaampia panoksia. Käytä konetta DX 460 ja DX-Kwikkia (esiporaus).</p>
		

Vika	Mahdollinen syy	Korjaus
Naulan kanta vaurioitunut	Liian suuri teho	Käytä heikompia panoksia.
	Käyttökuormitusraja ylitetty (erittäin kova alusmateriaali)	Käytä nauloja, joiden käyttökuormitusraja on suurempi.
	Mäntä vaurioitunut	Vaihda mäntä.
Naula ei tunkeudu riittävän syvään	Liian pieni teho	Käytä voimakkaampia panoksia.
	Käyttökuormitusraja ylitetty (erittäin kova alusmateriaali)	Käytä nauloja, joiden käyttökuormitusraja on suurempi.
	Soveltumaton kone	Käytä tehokkaampaa konetta, esimerkiksi DX 460.
	Männän väärä asento	Poista panoskampa ja laukaise kone uudelleen. Ks. kappale: 8.5 Laukaise kone uudelleen <b>5</b> .
Naula ei pysy alusmateriaalissa	Ohut teräsalusmateriaali	Käytä muita panoksia. Käytä ohuelle teräsalusmateriaalille tarkoitettuja nauloja. Teräsalusmateriaali < 3 mm ei sovellu DX-koneelle.
Naula murtuu	Liian pieni teho	Käytä voimakkaampia panoksia.
	Käyttökuormitusraja ylitetty (erittäin kova alusmateriaali)	Käytä lyhyempiä nauloja. Käytä nauloja, joiden käyttökuormitusraja on suurempi.
	Soveltumaton kone	Käytä tehokkaampaa konetta, esimerkiksi DX 460.
Naulan kanta työntyy kiinnitettävän materiaalin (pellin) läpi	Liian suuri teho	Käytä heikompia panoksia. Käytä nauloja, joissa on Top Hat -kanta. Käytä nauloja, joissa on pyöreä kanta.

## 11 Hävittäminen



Hilti-työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asiamukainen erottelu. Hilti (Suomi) Oy ottaa vanhat koneet ja laitteet kierrättäviksi. Lisätietoja saat Hilti-asiakaspalvelusta tai Hilti-myyntiedustajalta.

## 12 Laitteen valmistajan myöntämä takuu

Jos sinulla on takuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti-edustajaan.

## 13 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (originaali)

Nimi:	Panosnaulain
Typpimerkintä:	DX 2
Sukupolvi:	01
Suunnitteluvuosi:	2014

### Tekninen dokumentaatio:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kaufering  
Deutschland

Vakuutamme, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset: 2006/42/EY, 2011/65/EY.

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan**

**Norbert Wohlwend**  
Head of Quality & Processes Management  
BU Direct Fastening  
02/2014

**Lars Taenzer**  
Head of BU Direct Fastening  
BU Direct Fastening  
02/2014

## 14 CIP-tarkastustodistus

EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisista C.I.P.-jäsenvaltioita koskien: Hilti DX 2 on typpihyväksytty ja tarkastettu. Tästä todisteena koneessa on PTB:n neliönmuotoinen hyväksytämerkintä ja siinä hyväksyntänumero S 830.

Nämä Hilti vakuuttaa koneen vastaan typpihyväksytä. Koneessa mahdollisesti ilmenevistä hyväksynnän vastaisista puutteista ja viroista, jotka käyttäjä havaitsee, on ilmoitettava hyväksytäviranomaiselle (PTB) sekä kansainvälisen komission (C.I.P.) toimistoon.

## 15 Käyttäjän terveys ja turvallisuus

### 15.1 Melupäästötiedot

#### Panosnaulain

Typpi	DX 2
Malli	Vakio
Kaliiperi	6.8/11
Käyttö	20 mm kertopuun kiinnittäminen betoniin (C40) käyt-täen X-U47 P8

**Ilmoitetut melupäästön mittausarvot konedirektiivin 2006/42/EY ja standardin E DIN EN 15895 mukaisesti**

Melutehotaso, $L_{WA, 1s}^1$	101 dB (A)
Melupäästön äänenpainetaso työpisteessä, $L_{pA, 1s}^2$	104 dB (A)
Melupäästön huippuäänepainetaso, $L_{pC, peak}^3$	139 dB (C)

<sup>1</sup> ± 2 dB (A)

<sup>2</sup> ± 2 dB (A)

<sup>3</sup> ± 2 dB (C)

**Käyttö- ja pystytysedellytykset:** Naulaimen pystytys ja käyttö standardin E DIN EN 15895-1 mukaan yrityksen Müller-BBM GmbH vähäheiastuksellisessa mittauhuoneessa. Mittauhuoneen olosuhteet vastaavat standardia DIN EN ISO 3745.

**Tarkastusmenetelmä:** Standardien E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 ja DIN EN ISO 11201 mukainen tilakaikumeneelmä vapaassa tilassa heijastavalta peruspinnalta.

**HUOMAUTUS:** Mitatut melupäästöarvot ja niihin liittyvä mittausepävarmuus edustavat ylärajaa odottavissa olevan melupäästön arvojen mittauksissa.

Mittausolo suhteista poikkeavat työskentelyolo suhteet saattavat johtaa erilaisiin melupäästöarvoihin.

### 15.2 Tärinä

Normin 2006/42/EC mukaisesti ilmoitettava tärinän kokonaisarvo ei ylitä arvoa 2,5 m/s<sup>2</sup>.

Käyttäjän terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää lisätietoa löydät Hiltin internet-sivustolta [www.hilti.com/hse](http://www.hilti.com/hse).



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan  
Pos. 1 | 20150226

